

# دوره آموزشی

## آشنایی با تابلوهای برق

محل اجرای دوره : مرکز آموزش مجتمع مس شهر بابک

مدرس دوره: مهندس محمد حیدری

زمان برگزاری دوره: ۱۷ الی ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۳

# عنوان دوره: آشنایی با تابلوهای برق

مدت دوره: سه روز

## اهداف دوره: آشنایی فراگیران با اصول طراحی و کاربرد تابلوهای برق

صفحه

سفرفصل های دوره

### ۱- آشنایی با **Substation**

۲

۴ - کد استاندارد تجهیزات سیستم قدرت الکتریکی و نقشه ها و دیاگرام های پست برق

۱۴ ۳- باس بارها و باسداكت ها

۱۶ ۴- انواع تابلوهای توزیع انرژی الکتریکی

۲۵ ۵- آشنایی با اجزا و ساختمان تابلوهای فشار ضعیف

۴۰ ۶- آشنایی با اجزا و ساختمان تابلوهای فشار متوسط

۴۱ ۷- تعاریف اجزای مهم ساختمان تابلوهای توزیع برق

۴۴ ۸- مشخصات الکتریکی تابلوهای توزیع

۶۷ ۹- رنگ آمیزی تابلوهای برق و مراحل آن

۶۷ ۱۰- طریقه صحیح تحويل گیری و حمل تابلوها

۶۸ ۱۱- نحوه نصب تابلوهای **LV**

۷۰ ۱۲- آزمایشات قبل از بهره برداری تابلوها

۷۱ ۱۳- آزمایشات تابلوهای **LV**

۷۲ ۱۴- نحوه زمین کردن مناسب پست و تابلوهای **LV**

۷۳ ۱۵- رعایت نکات ایمنی در کار با تابلوهای فشار ضعیف

۷۶ ۱۶- تمیز کاری ، سرویس و نگهداری تابلوهای **LV**

۷۹ ۱۷- عیب یابی ، روشهای تشخیص عیب و تعمیر جزئی تابلوهای **LV**

۸۳ ۱۸- منابع و مأخذ

## ۱- آشنایی با Substation

برای توزیع انرژی الکتریکی بین مصرف کننده‌های مختلف معمولاً از یک اتاق به نام Substation استفاده می‌شود. معمولاً ترانسفورماتورهای کاهنده که میزان ولتاژ برق شبکه را تا حد نیاز مصرف کننده‌ها کاهش می‌دهند، در فضای باز و مسقف در پشت Substation نصب می‌شوند. در این اتاق کلیدهای الکتریکی اعم از فشار ضعیف و فشار قوی انرژی لازم برای مصرف کننده‌ها را از باس‌بارها گرفته و از طریق کابل‌ها به دست مصرف کننده‌ها می‌رسانند. علاوه بر این معمولاً کلیدها و تجهیزات حفاظتی ترانسفورماتورها نیز در داخل Substation قرار داده می‌شوند. کلید مربوط به هر وسیله به همراه تجهیزات حفاظتی و کنترلی لازم برای آن در داخل یک پانل قرار گرفته که بر روی آن مشخص می‌شود که این پنل مربوط به کدام دستگاه یا وسیله است. به لحاظ آیین‌نامه‌های ایمنی، دو بخش مربوط به پنل‌های فشار قوی و فشار ضعیف باید جدا از هم قرار گرفته باشند. از آنجا که فقط افراد مجاز و آموزش‌دیده حق دسترسی به این اتاق را دارند، امکان قطع و وصل کلیدها توسط افراد غیر مسئول وجود ندارد. در داخل Substation معمولاً نقشه آن Substation Single Line نصب شده است. همچنین جهت نگهداری ابزار مورد استفاده نیز تابلویی در نظر گرفته شده است.

کابل‌های الکتریکی که کلیدها را به مصرف کننده‌ها متصل می‌کنند، معمولاً از قسمت پایین پانل‌ها وارد یک Cable Room شده و از آنجا به مصرف کننده‌ها متصل می‌شوند. به این اتاق Substation در زیر گفته می‌شود.

شرایط کاری مناسب برای کلیدها باید در داخل Substation برقرار باشد. از آن جمله می‌توان دمای محیط، رطوبت محیط، آلودگی و... را نام برد. در صورت عدم استفاده از Substation امکان برقراری این شرایط برای همه کلیدها بسیار دشوار خواهد بود. از آنجا که موقع قطع و وصل کلیدها، امکان خرابی کلید و در نتیجه آتش‌سوزی، انفجار و... وجود دارد این اتاق‌ها باید دارای سیستم‌های حفاظتی مناسب در برابر حوادث احتمالی باشند. همچنین Substation‌ها باید از لحاظ روشنایی و تهويه نیز در شرایط مساعدی باشند. درب Substation‌ها باید رو به بیرون باز شود تا در موقع حادثه، بتوان به سرعت از محیط خارج شد. همچنین ساختمان این اتاق‌ها باید Blast Proof باشد تا از وزش باد به داخل ساختمان جلوگیری به عمل آید.

به طور کلی اجزاء یک Substation را می توان به صورت زیر نام برد:

۱. پانل‌های مربوط به اجزاء و تجهیزات مختلف شبکه: در صنایع، تابلوهای فشارقوی و فشارضعیف را برای کنترل، حفاظت و روشن و خاموش کردن تجهیزات مختلف نظیر موتورهای الکتریکی مورد استفاده قرار می‌دهند. در صورتی که این تابلوها مربوط به موتورهای الکتریکی باشند به آن‌ها Motor Control Centre یا MCC گفته می‌شود.

۲. UPS

۳. اتاق باتری یا Battery room

۴. تابلوهای مربوط به سیستم روشنایی

۵. سیستم تهویه

۶. سیستم Paging

۷. سیستم اعلام و اطفاء حریق: به دلیل احتمال بالای وقوع حادثه در Substation‌ها و خطرات ناشی از آن، معمولاً Substation‌ها را با سیستم‌های اطفای حریق مناسب مجهز می‌کنند. در Substation‌های جدید از گاز  $\text{CO}_2$  جهت حفاظت در برابر حریق استفاده می‌شود. در این موارد با وقوع آتش‌سوزی برای زمان محدودی آلارم‌هایی داده شده و پس از آن درب Substation قفل شده و گاز  $\text{CO}_2$  فضا را پر خواهد کرد. در این موارد به محض شنیدن آلارم باید Substation را ترک کرد.

۸. تابلوی مارشالینگ: این تابلو برای سیستم‌های ابزار دقیق و کنترل فرآیند به کار برده می‌شود و کابل‌های مربوط به این سیستم وارد آن می‌شود.

۹. Group Alarm Panel: کلیه آلارم‌های یک Substation بر روی این پانل نشان داده شده و در بعضی از Substation‌ها وجود دارد.

۲- کد استاندارد تجهیزات سیستم قدرت الکتریکی و نقشه ها و دیاگرام های پست برق

۲-۱ کد ولتاژ و رنگ برای سطوح مختلف ولتاژ در میمیک دیاگرام تابلوها

۴۰۰	۲۳۰	۱۳۲	۶۳ تا ۶۹	۳۳	۱۰ الى ۲۴	۶/۹ تا ۱۰	۳/۳ تا ۶/۹	۰/۶ تا ۳/۳	۰/۴	سطح ولتاژ (KV)
۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰	کد ولتاژ
بنفس	قرمز	سبز	آبی	نارنجی	زرد	مشکی	مشکی	مشکی	مشکی	رنگ

جدول ۱-۲

۲- کد استاندارد تجهیزات سیستم قدرت الکتریکی

کد	نوع دستگاه متصل به کلید یا قطع کننده
۳۹ الى ۴۰	خطوط یا فیدرها
۴۹ الى ۵۰	ترانسفورماتور و کلیه دستگاههای تولید کننده ، بار سلفی و خازنی
۷۹ الى ۸۰	ژنراتور
۹۹ الى ۱۰۰	متفرقه(تجهیزات غیر از ردیف های فوق الذکر مانند کلید کوپلاژ

جدول ۲-۲

۳- کد استاندارد مربوط به محل قرارگرفتن کلید و یا دستگاه قطع کننده

کد	تجهیزات قطع کننده
۱	سکسیونر متصل به اولین شینه
۲	کلید قدرت یا دیزئنکتور
۳	سکسیونر متصل به خط
۴	سکسیونر متصل به دومین شینه
۵	سکسیونر شانتاژ(بای پس)
۶	سکسیونر ترانسفورماتور
۷	سکسیونر ژنراتور
۸	تجهیزات متفرقه مانند کلید کوپلاژ
۹	سکسیونر زمین
.	سکسیونر مجزاکننده دو شینه(Bus Section) یا اتصال به شینه در ایستگاههای شانتاژ دار یا اتصال به شینه سوم

جدول ۳-۲

## ۴-۲ mimic دیاگرام یا نقشه های راهنمای تک خطی اتصال تجهیزات روی تابلوها در پست ها




شکل ۲-۲




شکل ۱-۲




شکل ۴-۲



شکل ۳-۲



شکل ۶-۲



## ۵-۲ حروف و علائم اجزاء و تجهیزات الکتریکی والکترونیکی مطابق استاندارد IEC60617

مثال	حرف	نوع
ترکیب دستگاهها ، جعبه کلید ، توزیع ، لیزر	A	گروه سازنده ، گروه زیر مجموعه
میکروفون ، بلندگو ، عناصر حرارتی ، نوار اندازه گیری انبساط ، حسگر	B	تبديل مقادیر غیر الکتریکی به الکتریکی و بالعکس
خازن روغنی ، خازن الکترولیتی ، خازن فویلی (ورقه خیلی نازک) ، خازن تزویج	C	خازن
عنصر AND ، عنصر OR ، مدار با دو حالت پایدار ، مدار با یک حالت پایدار ، حافظه مغناطیسی	D	تجهیزات تأخیر ، حافظه ، عناصر دو دویی
تجهیزات روشنایی ، تجهیزات گرمایی ، تهویه ، حصار برقی	E	متتنوع
فیوز ، عنصر حفاظت در برابر اضافه جریان ، رله حفاظت موتور ، کلید حفاظتی FI ، کلید حفاظت خط	F	تجهیزات حفاظتی
ژنراتور ، منبع تغذیه ، باتری	G	ژنراتور ، منبع جریان
خبر دهنده نوری ، بوق ، ساعت زنگ دار	H	تجهیزات اخباری (خبر دهنده)
کنتاکتور قدرت ، کنتاکتور کمکی ، رله مغناطیسی ، رله زمانی	K	رله ، کنتاکتور
چوک ، سیم پیچ القایی ، سیم پیچ	L	خدود القاء
موتور سه فاز ، موتور قطب شکسته و موتور خازنی	M	موتور
آمپر متر ، ولت متر ، اسیلوسکوپ	P	دستگاه اندازه گیری ، تجهیزات آزمایش
کلید قدرت ، کلید جدا کننده ، کلید بار ، کلید حفاظت موتور	Q	دستگاه قطع و وصل - جریان قوی
مقاومت ثابت ، مقاومت قابل تنظیم ، مقاومت اندازه گیری ، ترمیستور ، مقاومت راه انداز	R	مقاومت
کلید فشاری ، کلید اصلی ، انتخاب کننده ، کلید حدی	S	کلید انتخاب کننده
مبدل شبکه ، مبدل کنترل ، مبدل اندازه گیری ، تبدیل کننده	T	مبدل
مبدل آنالوگ به دیجیتال و بالعکس ، مبدل ولتاژ مستقیم	U	مبدل مقادیر الکتریکی به مقادیر الکتریکی دیگر و.
دیودها ، ترانزیستورها ، تریستورها ، یکسو کننده ها	V	عناصر نیمه رسانا ، لامپها
دو شاخه آزمایشی ، پریزها ، بست ها	X	گیره ، دو شاخه پریزها
ترمز ، کلاچ	Y	تجهیزات مکانیکی برقی
تجهیزات رفع پارازیت رادیویی ، صافی RC و صافی LC ، بالا گذر ، میان گذر و پایین گذر	Z	پایانه ها ، محدود کننده ، صافی ، کنترل تن

## ۷-۲ نقشه ها و دیاگرام های پست برق

مهمترین نقشه های برقی موجود در رابطه با سیستم های الکتریکی را می توان به انواع زیر تقسیم بندی کرد:

۱- دیاگرام تک خطی مدار قدرت یا Single Line Diagram: این نقشه یکی از پر کاربرد ترین نقشه های برقی موجود در واحد است. در این نقشه از خطوط و علائم اختصاری و استاندار دشده ای برای نمایش کابل ها، باس بارها، مصرف کننده ها و سایر تجهیزات موجود در سیستم استفاده می شود. این نقشه ها شمای کلی از سیستم، نحوه کار آن و محل نسبی اجزا نسبت به یکدیگر را مشخص می کند و از روی آن می توان محل مناسب قرار گرفتن دستگاه ها، تجهیزات و حفاظت های لازم را پیش بینی نمود. نقشه تک خطی مدار قدرت، جزئیات مربوط به هر دستگاه را نشان نمی دهد. اگر این نقشه برای یک سیستم سه فاز تهیه شده باشد، برای نمایش هر سه فاز از یک خط استفاده می شود. بر روی این نقشه ها معمولاً اطلاعاتی راجع به مقادیر نامی تجهیزات مورد استفاده نظیر ترانس های قدرت، کلیدهای قدرت، فیوزها و سکسیونرها و نیز ولتاژ و تعداد فازهای برق ورودی و فرکانس آن نوشته می شود.

۲- دیاگرام سه خطی مدار قدرت یا Three Line Diagram: این دیاگرام مشابه دیاگرام تک خطی مدار قدرت است با این تفاوت که اتصالات و اطلاعات مربوط به هر سه فاز بر روی نقشه نمایش داده می شود.

۳- دیاگرام رایزر یا Riser Diagrams: این دیاگرام، نقشه ای تک خطی است که محل قرار گرفتن تجهیزات برقی و تأسیسات را از لحاظ ارتفاع نشان می دهد. بر روی این نقشه کلیه تجهیزات برقی، ارتفاع نسبی قرار گرفتن آنها و نیز ارتباط بین آنها نشان داده می شود. بر روی این نقشه تعداد هادی ها، اندازه و نوع آنها، اندازه کانال های لازم برای فیدرهای ورودی، نام دستگاه و... ذکر می شود.

۴- نقشه مدار قدرت تجهیزات: این نقشه که مربوط به یک دستگاه خاص است، نحوه تغذیه آن دستگاه را به همراه عناصر حفاظتی به کار رفته نشان می دهد.

۵- دیاگرام بلوکی یا Block Diagram: در بسیاری از موارد لازم نیست تا یک سیستم الکتریکی با جزئیات زیاد نشان داده شود. در Block Diagramها، که نشان‌دهنده توالی و ترتیب عملکرد یک سیستم هستند، بخش‌های مهم آن سیستم در داخل بلوک‌هایی نشان داده می‌شوند.

۶- دیاگرام سیم‌کشی یا Wiring Diagram: در بسیاری از موارد از جمله تعمیر و یک وسیله، به نقشه اتصالات اجزاء مختلف آن وسیله احتیاج است. Troubleshooting Wiring Diagramها، اجزاء مختلف وسیله و محل قرار گرفتن آنها را نشان داده و ارتباط یک بخش با سایر بخش‌ها را تعیین می‌کند.

۷- نقشه جانمایی کلی سیستم زمین یا Earthing system layout: این نقشه مربوط به سیستم زمین حفاظتی بوده و در آن اطلاعاتی راجع به اجزاء یک سیستم زمین و محل آنها داده می‌شود. از این اطلاعات می‌توان به محل چاه‌های ارت، محل و اتصالات میله‌های زمین یا Rodها، مسیر کابل ارت تجهیزات مختلف، محل حلقه سیستم ارت و... اشاره کرد. همچنین بر روی این نقشه مشخص می‌شود که هر وسیله به کدام چاه ارت متصل است. از این نقشه‌ها در هنگام بررسی صحت کارکرد، اندازه‌گیری مقاومت سیستم ارت، ایجاد تغییرات در سیستم و... ممکن است استفاده شود.

۸- نقشه مدارهای کنترل: این نقشه نحوه کار بسیاری از دستگاه‌ها و بارهای صنعتی مانند نحوه راهاندازی، تنظیم نحوه کار، متوقف کردن و... را بیان می‌کند. در این نقشه اجزاء یک سیستم کنترل که می‌تواند شامل کن tactورها، رله‌ها، تایмерها، لامپ‌های نشانگر، Pushbuttonها و... باشد نشان داده می‌شود.

۹- نقشه جانمایی کلی سیستم روشنایی یا lighting system layout: در این نقشه که مربوط به سیستم روشنایی ساختمان‌ها و معابر می‌شود، خطوط و علامت کابلهای و وسائل روشنایی هستند، بر روی نقشه یا پلان ساختمان کشیده می‌شوند. علامت‌های مورد استفاده در این نقشه می‌توانند نشانگر انواع مختلف کلیدها، لامپ‌ها، فیکسچرها، پریزها، فیوزها، تابلوهای روشنایی و... شود. از آنجا که این نقشه، یک نقشه دو بعدی است، اطلاعاتی در مورد ارتفاع قرار گرفتن تجهیزات داده نمی‌شود. بر روی این نقشه معمولاً اطلاعاتی نظری توان هر لامپ، اندازه و


نوع تابلوهای روشنایی، اندازه کابل‌ها و سیم‌ها، نوع عایق آنها، اندازه لوله و کانال‌های مورد استفاده و... ذکر می‌شود.

- ۱۰ - نقشه کانال‌های کابل‌های زیرزمینی: این نقشه مشخص می‌کند که کدام کابل از کدام کanal عبور کرده است. معمولاً برای پیدا کردن کابل صدمه دیده و ترمیم آن از این نقشه استفاده می‌شود.

- ۱۱ - نقشه جانمایی سینی و نرdban کابل یا Cable Tray Layout: در محل‌هایی که کابل‌ها به صورت زیرزمینی نصب نشده‌اند، از سینی‌ها و نرdban‌ها برای عبوردادن کابل‌ها استفاده می‌شود. این نقشه مسیر کابل‌ها را در این حالت نشان می‌دهد.


در انواع نقشه‌های برقی، برای نشان دادن اتصالات و نیز تجهیزات مختلف از علائم و به اصطلاح Symbol‌های خاص و استاندارد شده‌ای استفاده می‌شود. استاندارد بودن این علائم باعث می‌شود تا فهم نقشه‌های کشیده شده برای تمامی افراد امکان‌پذیر بوده و زبان مشترکی برای این منظور به وجود آید. استانداردهای مختلفی برای بیان انواع این Symbol‌ها وجود دارد که می‌توان به استانداردهای IEC ANSI NEC و... اشاره کرد.

معمولًا شرکت‌های طراح، مجموعه علائم و symbol‌های استفاده شده در نقشه‌های خود به همراه توضیح هر علامت را در یک یا چند برگ جداگانه به خریدار تحويل می‌دهند. مراجعه به این اطلاعات که به آنها Legend نیز گفته می‌شود، بهترین راه برای فهم یک نقشه الکتریکی است.







شکل ۷-۲


باس اضطراری



شکل ۸-۲







شکل ۱۱-۲

### ۳- باس بارها و باسداكت ها

باس بارها وظیفه انتقال جریان های زیاد بین substationها، پانل های توزیع، Switch Boardها و... را در مسافت های کم به عهده دارند. این تجهیزات را عمدتاً به صورت نوارهای ضخیم و یا لوله های توخالی از جنس مس یا آلومینیوم می سازند. شکل باس بارها به گونه ای انتخاب شده اند که حداکثر تماس را با هوا داشته باشند تا حرارت تولیدی در اثر عبور جریان به راحتی به محیط داده شده و باس بار داغ نشود. برای همین منظور سطح آنها نیز فاقد هر گونه ماده عایق می باشد. بنابراین برای حفاظت در برابر برق گرفتگی، عموماً باس بارها را داخل محفظه های فلزی زمین شده ای به نام Bus Duct قرار می دهند. به همین دلیل در شرایط عادی امکان مشاهده باس بارها در داخل substation وجود ندارد. همچنین آنها را از محل های مرتفع که امکان دسترسی به آنها به طور معمول وجود نداشته باشد، عبور می دهند.

باس بارها نسبت به کابل ها دارای مزایای زیر هستند:


- ۱- انتقال حرارت از آنها بهتر صورت گرفته و در نتیجه جریان های بیشتری را می توانند عبور دهند.
- ۲- باس بارها نسبت به کابل ها به فضای کمتری احتیاج دارند و دارای ساختار فشرده تری هستند.
- ۳- باس بارها بر خلاف کابل ها در اثر حرارت نمی سوزند.
- ۴- باس بارها نسبت به کابل ها هزینه تمام شده کمتری دارند و برای نصب آنها زمان کمتری لازم است.
- ۵- ساختار باس بارها را می توان به راحتی تغییر یا گسترش داد.
- ۶- وجود Bus duct در اطراف باس بارها باعث می شود تا میدان های مغناطیسی ایجاد شده در اثر عبور جریان تأثیر کمتر روی کابل های داده داشته باشد.

در یک سیستم الکتریکی ممکن است ۵ باس بار وجود داشته باشد که سه تای آنها مربوط به فازهای مختلف، یکی مربوط به Neutral یا نول و دیگری مربوط به زمین حفاظتی است. هر چند در بسیاری از موارد باس زمین را با باس نول یکی می گیرند ولی باید توجه داشت که این دو باهم متفاوت هستند. باس زمین مربوط به زمین حفاظتی بوده و در حالت عادی شبکه جریانی از آن نمی گذرد. در حالی که باس نول، برای اتصال مصرف کننده های تک فاز به شبکه مورد استفاده قرار می گیرد و به طور کلی مربوط به سیستم زمین الکتریکی است که در حالت عادی شبکه نیز ممکن است از آن جریان بگذرد. باس بارها عموماً به


پشت پنل وارد شده و به دلایلی از جمله اینمنی بیشتر، دسترسی به آنها از داخل پنل با استفاده از صفحات محافظ محدود شده است. این صفحات به گونه‌ای هستند که با وارد شدن کلید به داخل تابلو Overhaul کنار رفته و امکان اتصال ترمیナル‌های کلید به باس‌بار فراهم می‌شود. معمولاً به غیر از زمان Overhaul در بقیه موارد باس‌بارها برق‌دار بوده و امکان دسترسی به آنها وجود ندارد.

با سیستم موجود در یک سه‌فاز را معمولاً با استفاده از رنگ‌های خاصی مشخص می‌کند. این رنگ‌ها نشان‌دهنده فازهای a, b, c، باس زمین و Neutral هستند که می‌تواند مطابق با پارهای از استاندارها بوده و یا اصلاً از استانداری تبعیت نکند. این رنگ‌ها بسته به هر منطقه ممکن است متفاوت باشد. به عنوان نمونه می‌توان به رنگ قرمز برای باس a، رنگ زرد برای باس b، رنگ آبی برای باس c، رنگ مشکی برای فاز نول و ترکیب زرد و سبز برای باس زمین اشاره کرد. مشخص بودن توالی فازها با استفاده از این رنگ‌ها یا Color Code‌ها برای نصب موتورهای الکتریکی که جهت چرخش آن‌ها به توالی

فازها بستگی دارد، مهم است.



اتصال ترانس به تابلو با سیستم پاسداکت



## حذف کابل و نیم طبقه بین ترانس و تاپلو



حذف نردبان کابل



با سداکت فشار متوسط MEB در سطح آمپراژ ۱۵۰۰-۶۰۰۰ آمپر

#### ۴- انواع تابلوهای توزیع انرژی الکتریکی

به طور کلی مراکز صنعتی جهت تغذیه مصرف کننده های خود مانند موتورهای الکتریکی ، سیستم های حرارتی و برودتی ، کوره های الکتریکی ، تأسیسات روشنایی ، الکترولیز ، آبکاری ، تراشکاری ، جوشکاری ، صنایع ریخته گری ، نساجی ، غذایی و غیره نیاز به انرژی الکتریکی و در نتیجه سیستم توزیع آن را دارند.

شبکه توزیع یک مرکز صنعتی باید به صورتی طراحی گردد که دارای خصوصیاتی به این شرح باشد:

- ۱- انرژی قابل اطمینان به همه بارها برسد. میزان اطمینان لازم برای بارهای مختلف متفاوت است ، بر این اساس بارها به سه دسته تقسیم می شوند:

دسته اول ، بارهایی که هرگونه قطع برق موجب به خطر افتادن جان کارکنان و وارد شدن خدمات به وسائل و تجهیزات می شود.

دسته دوم ، بارهایی که قطع برق سبب توقف خط تولید ، ضایع شدن وقت کارکنان و هدر رفتن سرمایه گذاری کارخانجات می شود.

- ۲- بارهایی که قطع برق برای آنها ، زیان های مالی و جانی در بر ندارد.
- ۳- بهره برداری از دستگاهها به آسانی امکان پذیر باشد.

- ۴- سیستم توزیع کمترین هزینه اولیه را داشته باشد.
- ۵- سیستم توزیع به طور سریع قابل نصب و تکمیل باشد.

بنابراین برای نیل به مقاصد فوق می باشد از تابلوهای توزیع برق استفاده نمود و می توان گفت ، تابلوی برق به عنوان محفظه ای برای نصب لوازم الکتریکی و تجهیزات کنترل ، اندازه گیری ، حفاظتی ، تنظیم کننده ، مونیتورینگ و ایجاد ارتباطات لازم بین آنها و سایر تجهیزاتی که خارج از تابلو وجود دارد ، مورد استفاده قرار می گیرد.

از نقطه نظر ساخت تابلو ، ابتدا ، مسئله استحکام ، محل نصب و قابلیت بازکردن مجدد تجهیزات جهت انجام تعمیرات لازم مدنظر قرار گرفته و سپس با توجه به ارتقای سطح تکنولوژی و بر اساس تجربه ، مواردی به این شرح مورد توجه قرار می گیرند:

- ۱- سرعت عمل در امر بازکردن قسمت های معیوب جهت انجام تعمیرات و سرویس های لازم
- ۲- جلوگیری از دستری های غیرمجاز و سهوی
- ۳- مقاومت در برابر ضربات خارجی به صورت مستقیم و غیر مستقیم
- ۴- بسته بودن کلیه جوانب تابلو و عدم امکان ورود اشیای خارجی یا حیوانات و همچنین جلوگیری از ورود آلودگی با نصب فیلترهای مخصوص به داخل تابلو

۵- پیش بینی مکانیزم های عملیاتی و ایمنی

۶- حفاظت از تجهیزات و لوازم الکتریکی مورد نظر و افزایش قابلیت اطمینان سیستم

۷- کاهش ابعاد و کمپکت کردن هرچه بیشتر تجهیزات

۸- ملاحظات مربوط به زیبایی و هماهنگی با محیط کار

۹- صرفه جویی در امر کاربرد مواد و اقتصادی کردن ساخت تابلو

۱۰- حفاظت در مقابل تجمع بارهای الکترواستاتیکی و جلوگیری از خطرات اتصال قسمت های برقدار به

بدنه تابلو از طریق برقراری سیستم مناسب زمین

۱۱- جلوگیری از انفجار و دفع خطرات آن

۱۲- تحمل شرایط محیطی

۱۳- استحکام بدنه از طریق انتخاب ورق مناسب

۱۴- جلوگیری از خطر آتش سوزی و عدم سراحت آن

با توجه به موارد ذکر شده ، تکنولوژی ساخت و طراحی یک تابلوی برق بر اساس نوع تجهیزات بکار رفته

در آن ، نحوه ای ارتباطات و عملکرد آن ها ، چگونگی دسترسی ها ، شرایط نصب و باز و بسته کردن

تجهیزات و دیگر موارد مؤثر تعیین می شود.

بر اساس مشخصات و چگونگی کاربرد سیستمهای مربوطه ، تابلوهای توزیع را می توان از جنبه های

گوناگونی تقسیم بندی نمود ، که مهمترین آن ها عبارتند از:

۱- ولتاژ نامی تجهیزات تابلو

۲- ساختمان بیرونی تابلو

۳- محل نصب تابلو

۴- روش نصب تابلو

۵- ورودی و خروجی تابلو

۶- دسترسی تابلو

۷- کاربرد تابلو

۸- درجه حفاظت تابلو

۹- روشهای حفاظت افراد

۱- تقسیم بندی تابلوها مطابق با ولتاژ نامی تجهیزات آن ها:

تابلوهایی که ولتاژ نامی تجهیزات آن ها حداقل تا یک کیلوولت می باشد در بخش تابلوهای فشار ضعیف یا LV و تابلوهایی که ولتاژ نامی تجهیزات آن ها بالاتر از یک کیلوولت و کمتر از ۶۳ کیلوولت می باشد در بخش تابلوهای فشار متوسط یا MV قرار می گیرند.

۲- تقسیم بندی تابلوها از نقطه نظر ساختمان ظاهری آن ها:

از نظر طرح و شکل ظاهری ، تابلوهای توزیع را می توان به گروههای مختلف ذیل تقسیم بندی کرد:

#### ( Open Type Assembly )

تابلوی باز ، مشکل از اسکلت نگهدارنده ای هستند که تجهیزات الکتریکی بر روی آن نصب می شوند و قسمتهای برقدار تجهیزات در دسترس اند.

#### ( Dead Front Assembly )

این تابلو از طرف جلو کاملاً بسته و دارای پوشش است ، اما امکان دارد قسمتهای برقدار از طرف های دیگر در دسترس باشند.

#### ( Enclosed Assembly )

تابلویی است که از تمام جهات به استثنای سطح نصب آن ، که ممکن است باز باشد ، کاملاً بسته است.

#### ( Cubicle Type Assembly )

تابلوی تمام بسته ای است که اساساً از نوع ایستاده بوده و امکان دارد از چند خانه تشکیل شود.

#### ( Multi Cubicle Type Assembly )

ترکیبی از چند سلول است که از نظر مکانیکی به هم پیوسته باشند.

#### ( Desk Type Assembly )

تابلوی تمام بسته ای است که صفحه کنترل آن افقی یا شیب دار یا ترکیبی از این دو بوده و شامل دستگاههای کنترل و اندازه گیری و دریافت علامات و غیره باشد.

#### ( Box Type Assembly )

تابلوی تمام بسته ای است که اساساً برای نصب بر روی سطح قائم در نظر گرفته شده است.

#### ( Multi Box Type Assembly )

ترکیبی از چند جعبه است که به صورت مکانیکی به هم پیوسته بوده و ممکن است بر روی قاب نگهدارنده ، قاب های مجزا نصب شود. اتصالات الکتریکی بین دو جعبه مجاور از طریق منافذی که در سطوح تماس آن ها وجود دارد ، عبور می کند.

۳- تقسیم بندی تابلوها از نقطه نظر محل نصب آن ها: از آن جایی که تابلوهای برقی برای تأمین انرژی الکتریکی بارهای مختلف به کار می روند ، ممکن است در فضای باز یا هوای آزاد به صورت Outdoor و یا در فضای بسته در داخل ساختمان یا پست به صورت Indoor نصب شوند ، تا علاوه بر کاهش افت ولتاژ ، کنترل

تغذیه ی بارها به راحتی انجام شود.

- ۴- تقسیم بندی تابلوها از نقطه نظر روش نصب آن ها:
- تابلوهای توزیع به صورت های ایستاده ثابت ، ایستاده ثابت مدولار ، دیواری روکار ، دیواری توکار ، میزی و بارانی نصب می شوند.
- ۵- تقسیم بندی تابلوها از نقطه نظر ورودی و خروجی آن ها:
- ورودی و خروجی تابلوهای توزیع به وسیله ای کابل ، بسداقت ، کاناال و سینی کابل تأمین می شود. همچنین ممکن است ورودی یا خروجی تابلوهای برقی از قسمت پایین یا بالا تابلو انجام شود.
- ۶- تقسیم بندی تابلوها از نقطه نظر دسترسی آن ها:
- نحوه ای دسترسی تابلوهای برقی عمداً از قسمت جلوی تابلو و بعضاً از قسمت پشت تابلو انجام می شود.
- ۷- تقسیم بندی تابلوها از نقطه نظر کاربرد آن ها:
- همان طور که قبلاً گفته شد ، تابلوهای برق ، تجهیزاتی هستند که در تولید ، انتقال و تبدیل انرژی الکتریکی و کنترل مصرف کننده های این انرژی کاربرد دارند.
- با توجه به گستردگی کاربرد آن ها ، تقسیم بندی های مختلفی به این شرح در مورد کاربرد آن ها صورت گرفته است.
- ۱- تابلوهای مورد استفاده در نیروگاهها و پستهای برق عبارتند از:
- تابلوهای کنترل ، فرمان و اندازه گیری
  - تابلوهای AC
  - تابلوهای DC
  - تابلوهای رله و حفاظت
  - تابلوهای شارژر
  - تابلوی کنترل ولتاژ AVR
  - تابلوی ثبات حوادث ( Event Recorder )
  - تابلوی مارشالینگ باکس برای کنترل روشنایی محوطه و سوئیچگیرهای پست
  - تابلوهای اعلام و اطفای حریق
  - تابلوهای برق اضطراری دیزل ژنراتور
  - تابلوی UPS
  - تابلوهای MCC ( مرکز کنترل موتورهای الکتریکی )
  - تابلوهای تله متري و تله پروتکشن برای کنترل و راه اندازی سیستم ها از راه دور
  - تابلوی SCADA ( Supervisory Control And Data Acquisition )
  - تابلوی آلام ها

۷-۲- تابلوهای واحدهای صنعتی

- تابلوهای اصلی توزیع انرژی الکتریکی

- تابلوهای **MCC**

- تابلوهای کنترل پروسس

- تابلوهای برق اضطراری (**Change Over Panel**)

- تابلوی بانکهای خازن اصلاح ضریب قدرت

- تابلوهای کنترل و ابزار دقیق (**Control & Instrumentation Panel**)

- تابلوی باطربی شارژر

- تابلوی **UPS**

- تابلوی **PLC**

- تابلوهای اعلام و اطفای حریق

- تابلوی کنترل تأسیسات روشنایی

۳-۷- تابلوهای واحدهای مسکونی ، بیمارستانی ، مراکز تفریحی و ...

- تابلوهای اصلی توزیع

- تابلوهای کنتوری

- تابلوهای موتورخانه مانند **MCC**

۴-۷- تابلوهای دستگاههای مختلف

- تابلوهای قدرت و فرمان

## -۸- تقسیم بندی تابلوها از نقطه نظر درجه حفاظت آن ها:

نوع حفاظتی که در این طبقه بندی مشخص شده ، شامل مواردی به این شرح است:

۱-۸ حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برقدار و متحرک در داخل تابلو و حفاظت وسایل و تجهیزات داخل تابلو در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد به تابلو

۲-۸ حفاظت تجهیزات داخل تابلو در برابر ورود مایعات به داخل آن

برای نشان دادن درجات حفاظت تابلو ، از دو حرف IP و دو عدد استفاده می شود. دو حرف IP مخفف International Protection Index Protection به معنی اندیس حفاظت یا حفاظت بین المللی است.

دو عدد مشخص که در سمت راست IP می آید ، مانند IPnm درجه حفاظت تابلو را معین می کند.



اولین رقم از سمت چپ یعنی n ، درجه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برقدار و متحرک داخل تابلو و نفوذ اجسام خارجی جامد به آن و دومین رقم یعنی m ، نشان دهنده ای درجه حفاظت در برابر نفوذ مایع به داخل تابلو است. درجه حفاظت در مورد اولین رقم مشخصه یا n با شرح آن در جدول ۱ آمده است.

اولین رقم مشخصه	درجه حفاظت	
	شرح مختصر	شرح کلی
۰	حفظ نشده	هیچ حفاظت مشخصی وجود ندارد.
۱	در برابر اجسام جامد با قطر بزرگتر از ۵۰ میلیمتر حفاظت شده است.	سطح بزرگی از بدن انسان مانند قسمتی از یک دست در مقابل تماس اتفاقی با قسمتهای برقدار و متحرک داخل تابلو محافظت شده است ، همچنین در مقابل ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از ۵۰ میلیمتر نیز محافظت شده است.
۲	در برابر اجسام جامد با قطر بزرگتر از ۱۲ میلیمتر حفاظت شده است.	انگشتان یا اجسام مشابه به طول کمتر از ۸۰ میلیمتر و به قطر بیش از ۱۲ میلیمتر در برابر تماس با قسمتهای برقدار و متحرک داخل تابلو محافظت شده است.
۳	در برابر اجسام جامد با قطر بزرگتر از ۲/۵ میلیمتر حفاظت شده است.	ابزارها ، سیمها و مواد مشابه به قطر بیش تر از ۲/۵ میلیمتر در برابر تماس با قسمتهای برقدار و متحرک داخل تابلو محافظت شده است.
۴	در برابر اجسام جامد با قطر بزرگتر از ۱ میلیمتر حفاظت شده است.	سیمها یا مفتولهایی به ضخامت ۱ میلیمتر و اجسام جامد به قطر بیش تر از ۱ میلیمتر در برابر تماس با قسمتهای برقدار و متحرک داخل تابلو محافظت شده است.
۵	حفظ در مقابل گرد و غبار مضر وجود دارد.	از نفوذ گرد و غبار به طور کلی جلوگیری نشده است ، اما گرد و غبار نمی تواند به مقدار کافی در عملکرد رضایت بخش وسایل داخل تابلو مؤثر باشد.

جدول ۱

دومین رقم نشان دهنده ای حفاظت وسایل و تجهیزات داخل تابلو یعنی m در مقابل نفوذ مایع در جدول ۲ آمده است.

درجہی حفاظت کلیدہا ، تابلوہا و وسائل برقی دوار در برابر اعمال ضربہ ، نفوذ آب و اجسام خارجی

PROTECTION AGAINST CONTACT WITH FOREIGN SOLID OBJECTS		PROTECTION AGAINST INFILTRATION BY LIQUIDS		MECHANICAL PROTECTION	
1 <sup>st</sup> characteristic digit	DESCRIPTION	2 <sup>nd</sup> characteristic digit	DESCRIPTION	3 <sup>rd</sup> characteristic digit	DESCRIPTION
0		0 of		Unprotected	0 No protection
1		1		Protected against vertically falling drops of water up to 15°	1 Striking energy: 0,15 J
2		2		Protected against the rain up to 60°	2 Striking energy: 0,20 J
3		3		Protected against the rain from every direction	3 Striking energy: 0,37 J
4		4		Protected against sprays from every direction	4 Striking energy: 0,50 J
5		5		Protected against temporary flooding	5 Striking energy: 0,70 J
6		6		Protected against submersion between 0.15 and 1 meter	6 Striking energy: 1 J
		7		Protected against submersion at established pressure and time	7 Striking energy: 2 J
		8			8 Striking energy: 5 J
		9			9 Striking energy: 10 J
		10			10 Striking energy: 20 J

Example :

IP 557 machine

دومین رقم مشخصه	درجه حفاظت	شرح مختصر	شرح کلی
۰	حفظ نشده	هیچ حفاظت مشخصی وجود ندارد.	
۱	حفظ در مقابل قطرات آب	قطرات آب که به صورت عمودی بر روی تابلو می ریزد ، برای تابلو مضر نیست.	
۲	حفظ در مقابل قطرات آب با زاویه ریزش ۱۵ درجه	قطرات آب که به صورت عمودی می ریزد ، بر روی تابلویی که ۱۵ درجه از وضعیت عادی خود کج شده است ، مضر نیست.	
۳	حفظ در مقابل قطرات آب با زاویه ریزش ۶۰ درجه	قطرات آب در زاویه ۶۰ درجه نسبت به حالت عمودی ، نبایستی هیچ گونه آسیبی به تابلو برساند.	
۴	حفظ در مقابل پاشیدن مایع	مایع پاشیده شده از هر جهت نبایستی به تابلو آسیبی برساند.	
۵	حفظ در مقابل پاشیدن آب تحت فشار	آب پاشیده شده توسط شیپورک شیلنگ از هر طرف نبایستی برای تابلو مضر باشد.	

## جدول ۲

درجات حفاظتی که معمولاً در تابلوها مورد استفاده قرار می گیرند در جدول ۳ آمده است.

دومین رقم ، حفاظت در مقابل نفوذ مایع به داخل تابلو						اولین رقم ، حفاظت در مقابل تماس و نفوذ اجسام خارجی به داخل تابلو
۵	۴	۳	۲	۱	۰	
					P00I	.
		P12I	P11I	P10I		۱
	P23I	P22I	P21I	P20I		۲
	P34I	P33I	P32I	P31I	P30I	۳
	P44I	P43I	P42I	P41I	P40I	۴
P55I	P54I				P50I	۵

## جدول ۳

۹- تقسیم بندی تابلوها از نقطه نظر روش‌های حفاظت افراد:

برای حفاظت افراد در مقابل نزدیک شدن به قسمتهای برقدار و متحرک تابلوهای برقی دو روش وجود دارد.

روش اول: استفاده از نوارهای هشدار دهنده زرد و قرمز در قسمت جلوی تابلوها در کف پست ، به ترتیب با مفهوم

وارد شدن به حوزه های احتیاط و خطر ، هنگام نزدیک شدن افراد به تابلوهای برقی ، مخصوصاً تابلوهای فشار متوسط.

روش دوم: ساخت تابلوهای قدرت و فرمان فشار ضعیف و فشار متوسط با درجه حفاظتی مناسب برای پوششها و جداره

های آن. درجه حفاظت افراد در مقابل نزدیک شدن به قسمتهای برقدار و متحرک تابلوهای برقی مطابق جدول ۴ با

توضیحات	درجه حفاظتی تابلو در مقابل نزدیک شدن افراد به تابلو
حفظه در مقابل نزدیک شدن به قسمتهای باردار و یا تماس با قسمتهای متحرک داخل تابلو به وسیله‌ی انگشتان.	PX2I
حفظه در مقابل قسمتهای باردار و یا قسمتهای متحرک داخل تابلو توسط ابزار، سیم یا اشیای مشابه با ضخامت بیش از ۲/۵ میلیمتر.	PX3I
حفظه کامل در مقابل نزدیک شدن به قطعات باردار و یا تماس با قطعات متحرک داخل تابلو.	PX6I

#### جدول ۴

برای تعیین و انتخاب درجه حفاظتی تابلوهای بکار رفته در شبکه‌های توزیع برق بایستی به این نکات توجه شود:

۱- نحوه دسترسی افراد مجاز و غیر مجاز به تابلو

۲- میزان آلودگی منطقه‌ی نصب تابلو از لحاظ گرد و خاک و قدرت نفوذ آن به داخل تابلو

۳- میزان بارندگی و چگونگی ریزش آن

از آن جایی که هر منطقه ایران دارای شرایط آب و هوایی متنوع می‌باشد و ریزش شدید باران هم در مناطق کویری و گرم‌سیری و هم در نقاط مرطوب امکان پذیر است، بنابراین حداقل درجه حفاظتی برای تابلوهای نصب شده در پستهای سرپوشیده و محوطه باز به این شرح ارائه می‌شود:

۱- حداقل IP تابلوهای نصب شده در داخل پستهای سرپوشیده

با توجه به محل نصب این تابلوها، افرادی که به این تابلوها دسترسی دارند، افراد مجاز و صلاحیت داری هستند که با تابلوهای برق آشنایی داشته و معمولاً برای تعمیر و نگهداری و قرائت مقادیر به پستها مراجعه می‌کنند. بنابراین رقم اول درجه حفاظتی باید طوری انتخاب شود تا این اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برقدار داخل تابلو و یا قسمتهای متحرک آن دارای اینمی کافی باشند، لذا حداقل درجه برای این منظور عدد ۲ می‌باشد، یعنی انگشتان یا اجسام مشابه به طول کمتر از ۸۰ میلیمتر و به قطر بیش از ۱۲ میلیمتر در برابر تماس با قسمتهای برقدار و متحرک داخل تابلو محافظت شده است. در صورتیکه افراد غیر مجاز به این تابلوها دسترسی داشته باشند، درجه حفاظتی بزرگتری باید انتخاب شود و در صورتیکه وضعیت تابلو قرار گرفته در پست به صورتی باشد که امکان ورود گرد و خاک مضر به داخل آن وجود دارد و شرایط خاص منطقه این مسئله را تشدید نماید، می‌توان درجه حفاظتی ۵ را انتخاب نمود.

برای انتخاب رقم دوم درجه حفاظتی که نشان دهنده نفوذ مایع به داخل تابلو می‌باشد، شرایط تابلو نصب شده در پست در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اینکه تابلو در پست سرپوشیده وجود دارد، نیاز به درجه حفاظتی خاصی برای تابلو نمی‌باشد و می‌توان درجه حفاظت حداقل صفر را انتخاب نمود. توجه: در صورتیکه احتمال ریزش قطرات آب به هر دلیلی در پستهای سرپوشیده وجود داشته باشد، IP باید اصلاح شود.

## ۲- حداقل IP تابلوهای نصب شده در پستها و محوطه های روباز

با در نظر گرفتن این موضوع که جداره های بیرونی این تابلو ها در دسترس افراد عادی و غیر مجاز نیز می باشد، لذا حداقل درجه حفاظتی لازم برای اولین رقم مشخصه عدد ۴ می باشد. یعنی از تماس سیمها و مفتولها به ضخامت یک میلیمتر با قسمتها و متحرک داخل تابلو جلوگیری گردد. با توجه به خصوصیات آب و هوای مناطق مختلف ، در مناطقی که گرد و غبار بیش از حد می باشد و احتمال اختلال در عملکرد وسایل داخل تابلو به این علت می باشد، باید تابلو از گرد و غبار مضر محافظت گردد. در این حالت اولین رقم مشخصه را می توان عدد ۵ انتخاب کرد. می باشد.

برای انتخاب دومین رقم مشخصه ، شرایط آب و هوایی منطقه ای که تابلو در آن نصب شده است ، باید مورد بررسی قرار گیرد. منظور از شرایط آب و هوایی ، چگونگی بارش باران در این مناطق می باشد. این مسئله از آنجا حائز اهمیت است که زاویه ریزش باران و سرعت آن از نکات تعیین کننده این رقم می باشد. بدین منظور بایستی بدترین حالت را در منطقه نصب تابلو در نظر گرفت ، برای مثال اگر در منطقه ای ریزش باران عموماً بصورت عمودی و یا تحت زاویه ریزش کمتر از ۶۰ درجه نسبت به وضعیت عمودی تابلو می باشد ، ولی در روزهایی از سال امکان ریزش باران به همراه باد شدید وجود دارد. زاویه ریزش باران باید ۱۸۰ درجه در نظر گرفته شود. با توجه به نکات ذکر شده حداقل رقم دوم درجه حفاظتی برای این تابلوها ۳ می باشد، که در کلیه نقاط بایستی در نظر گرفته شود و در مناطق خاص رقم دوم ، ۴ یا ۵ نیز می تواند انتخاب گردد. بنابراین با توجه به نکات مطروحه ، حداقل درجه حفاظتی برای تابلوهای نصب شده در پستهای روباز و محوطه های باز IP43 و حداکثر درجه حفاظتی برای اینگونه تابلوها IP55 در نظر گرفته می شود.

## ۵- آشنایی با اجزا و ساختمان تابلوهای فشار ضعیف

از آن جاییکه تابلوهای فشار ضعیف متنوع می باشند و بر حسب کاربردشان اجزای داخلی و خارجی آنها انتخاب و در تابلوها نصب می شوند. این تابلوها بلحاظ نوع کاربردشان از ساختمان و شکل ظاهري خاصی برخوردار می باشند. برای آشنایی با ساختمان و اجزای انواع تابلوهای فشار ضعیف ، چندین نوع مهم و پرکاربرد آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

### ۱- اجزای ساختمان تابلوهای توزیع فشار ضعیف فرعی یا محلی

این تابلوها در کارخانجات ، ادارات و مؤسسات برای تغذیه ی مصرف کننده های فشار ضعیف کاربرد دارند. این تابلوها عمدها بصورت دیواری روکار یا توکار یا بارانی نصب می شوند و کابلهای ورودی و خروجی تابلو از قسمت پایین تابلو به تابلو وارد یا از تابلو خارج می گردد. اجزای این تابلوها عبارتنداز :

- کلید گردان ۱-۰ یا ON-OFF برای قطع و وصل کردن برق تابلو

- سه فیوز برای حفاظت خطوط تغذیه برق تابلو

- سه چراغ سیگنال برای نشان دادن وجود فازها در تابلو

- ولتیمتر با سه فیوز که در میسر فازها قرار می گیرند و یک کلید ۷ وضعیتی برای نمایش ولتاژ های فازی و

- سه عدد آمپر متر برای نشان دادن مقادیر جریان های فازی

- شینه نول که سیم نول شبکه به آن اتصال دارد و سیم های نول مصرف کننده ها از آن انشعاب گرفته می شود.

- شینه حفاظتی که سیم ارت شبکه یا سیم ارت مربوط به سیستم اتصال زمین تعییه شده در محل نصب تابلو به آن وصل می شود و سیم های ارت یا PE دستگاهها و لوازم برقی از این شینه انشعاب گرفته می شود.

- فیوز های مینیاتوری یا فیوزها با المانهای ذوب شونده برای حفاظت خطوط تغذیه کننده ی دستگاهها ، خطوط پریزها و خطوط منابع روشنایی .

- قفل تابلو

- نوار آب بندی تابلو

- سینی تابلو

- درب تابلو

- چهار چوب تابلو

- علامت احتیاط به منظور اعلام اخطار برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی به رنگ قرمز و به ابعاد  $120 \times 200$  میلیمتر که بر روی تابلو نصب می شود.

## ۲-۵ اجزای ساختمان تابلوهای قدرت و فرمان فشار ضعیف اصلی

این نوع تابلوها در پستهای سرپوشیده توزیع برق فشار ضعیف بصورت ایستاده ثابت و مدلولار نصب شده و چند تابلوی فرعی را تغذیه می کنند. کابلهای ورودی و خروجی این تابلوها عمداً از قسمت پایین تابلو و بعضاً از قسمت بالای تابلو انجام می گیرد. برای جلوگیری از ورود جانوران و جوندگان به داخل تابلو بایستی کابلهای ورودی و خروجی از داخل گلند کابل عبور داده شوند و در صورتیکه محفظه ای باقی مانده باشد ، بوسیله ی رزین مخصوص آب بندی لازم صورت گیرد. اجزای این تابلوها عبارتند از :

- چهار چوب یا شاسی فلزی تابلو

- سینی تابلو از ورق فولادی با ضخامت ۲ میلی متر

- درب جلو و پشت تابلو از ورق فولادی با ضخامت ۲ میلی متر ، درب پشت بعضی از تابلوهای قدرت از نوع ثابت بوده و بوسیله ی پیچ های خودرو به چار چوب تابلو محکم می شود.

- قفلهای تابلو ، برای تابلوهای قدرت سه قفل تعییه می شود.

- شینه ها که کابلهای ورودی بوسیله ی کابلشو به آنها وصل می شوند ، این شینه ها بوسیله ی مقره ها یا ایزو لاتورهای نگه دارنده که روی شاسی تابلو و یا ساپورتهای مربوطه نصب شده اند ، نگهداری می شوند. این شینه ها عمداً با سه رنگ نسوز قرمز ، زرد و آبی رنگ آمیزی می شوند. شینه با رنگ قرمز برای فاز اول ، شینه با رنگ زرد برای فاز دوم و شینه با رنگ آبی برای فاز سوم اختصاص دارد. بر روی شینه های فازهای اول ، دوم و سوم به ترتیب حروف L<sub>1</sub> ، L<sub>2</sub> و L<sub>3</sub> قید می گردد. طریقه استقرار شینه های فازهای اول ، دوم و سوم در سطوح مختلف تابلو بدین شرح است:

- برای شینه کشی های افقی واقع در سطح افقی تابلو

شینه سمت جلوی تابلو به رنگ قرمز ، شینه وسط به رنگ زرد و شینه ای که به طرف پشت تابلو قرار می گیرد ، به رنگ آبی خواهد بود.

- برای شینه کشیهای افقی واقع در سطح عمودی تابلو:

شینه بالا به رنگ قرمز ، شینه وسط به رنگ زرد و شینه پایین به رنگ آبی خواهد بود.

- برای شینه کشیهای عمودی واقع در سطح عمودی تابلو (جهت نگاه از طرف جلوی تابلو):

شینه چپ به رنگ قرمز ، شینه وسط به رنگ زرد و شینه سمت راست به رنگ آبی خواهد بود.

- برای شینه کشیهای عمودی واقع در سطح عمودی تابلو (جهت نگاه از طرف جلوی تابلو) :

شینه جلوی تابلو به رنگ قرمز ، شینه وسط به رنگ زرد و شینه ای که به طرف پشت تابلو قرار می گیرد به رنگ آبی خواهد بود.

- شینه نول

- شینه ارت ، شینه ارت باید در طول تابلو امتداد یافته و به قسمتهای فلزی بدنه ی تابلو متصل شود. درب تابلو بایستی بوسیله سیم رابط اتصال زمین دو رنگ ، به رنگهای زرد و سبز و یا بوسیله سیم اتصال زمین بافته شده از نوع قابل انعطاف به چارچوب تابلو اتصال داشته باشد تا هنگام باز کردن تابلو توسط اپراتور ، ولتاژ تماسی صفر شده و از خطر برق گرفتگی جلوگیری بعمل آورد. چگالی جریان در هادی های زمین از نوع مس نباید از ۲۰۰ آمپر بر میلی متر مربع تجاوز کند.

- مقره ها یا ایزولاتورهای نگهدارنده شینه ها

- گرمکن برقی (هیتر) با ترموستات برای خشک کردن رطوبت داخل تابلو

- چراغ روشنایی همراه با میکروسویچ برای بازرگانی و تعمیر تابلو

- کلید فیوزهای سه فاز برای حفاظت فیدرها یا خطوط خروجی یا انشعاب شده از تابلو ، همچنین این نوع کلید فیوزها برای جدا کردن خطوط و فیدرها ، هنگام بازرگانی و تعمیر خطوط و تابلو های قدرت مورد استفاده قرار می گیرند.

- کلیدهای اتوماتیک از نوع MCB یا **Miniatuer Circuit Breaker** برای محافظت و قطع و وصل فیدرها کم قدرت

- کلیدهای اتوماتیک از نوع کمپکت MCCB یا **Molded Case Circuit Breaker** برای محافظت و قطع و وصل فیدرها و خطوط پرقدرت

- پلاک تابلو ، پلاک تابلوهای قدرت بایستی از موادی تهیه گردد که از دوام آنها اطمینان داشته و نور را منعکس نکند ، زیرا چشم خیره می شود. پلاکهای نصب شده بایستی زمینه سیاه رنگ داشته باشد که با حروف سفید رنگ روی آن نوشته شده باشد. پلاک ها بایستی بطور واضح و مختصر اطلاعات فنی مربوط به تابلو را ارائه کند.

پلاک های استفاده شده بر روی پانل ها ، تابلوها ، اتصالات و غیره باید دارای اندازه های استانداردهای بدین

شرح باشند:

- پلاک برای فیوزها حدود ۳۰ تا ۴۰ میلی متر طول و ۱۲ تا ۲۰ میلی متر عرض و نوشته ای حدود ۳ تا ۶ میلی متر باشند و پهنهای خط نیز تقریباً یک میلی متر باشد.

- پلاک برای رله ها ، کنتاکتورها و وسایل مشابه ، تقریباً ۶۵ میلی متر طول و ۲۰ میلی متر عرض و نوشته های آن مطابق بند ۱ باشد.

- پلاک برای کلیدهای تغییر وضعیت و کنترل حدوداً  $70 \times 30$  میلی متر و نوشته ای به طول ۲۰ میلی متر و پهنهای خط ۱/۵ میلی متر باشد.

- پلاک برای پانل ها ، درهای سلولها و جعبه اتصالات حدود ۱۲۵ میلی متر طول و ۵۰ میلی متر عرض بوده و حدود ۱۲ میلی متر نوشته با پهنهای خط ۱/۵ میلی متر داشته باشد.

توجه: پلاک ها باستی با پرج های الومینیومی محکم شوند تا از زنگ زدن و فساد آنها جلوگیری گردد.

چراغ سیگالهای سه رنگ برای نشان دادن فازهای موجود در تابلو

- ولتمتر با سه عدد فیوز و کلید ۷ وضعیتی برای نشان دادن مقادیر ولتاژهای فازها و خطوط با یکدیگر

- آمپر متر سه تایی برای نشان دادن جریان های سه فاز یا یک آمپر متر با کلید چهار وضعیتی ، که یک وضعیت برای حالت قطع و سه وضعیت دیگر برای نمایش جریان های سه فاز کاربرد دارد.

- ترانسفورماتور جریان یا **Current Transformer** که به اختصار CT گفته می شود و برای کاهش جریان اندازه گیری شده از خطوط سه فاز و تغذیه ای وسایل اندازه گیری مانند آمپر متر و کنتورهای اکتیو و رأکتیو و رله های جریانی کاربرد دارند. ترانسفورماتورهای اندازه گیری جریان بر اساس استاندارد IEC - 185 طراحی ، ساخته و مورد آزمون قرار می گیرند. این نوع ترانسفورماتورها بصورت یکپارچه و شکل ظاهری مناسب برای نصب در تابلوهای تمام بسته فلزی ساخته می شوند. این ترانسفورماتورها باستی دارای استقامت الکتریکی و مکانیکی بالا بوده و در برابر قوس الکتریکی و تغییرات درجه حرارت ، مقاومت بالایی داشته باشند. سیم پیچ اولیه CT های فشار ضعیف عمداً از نوع میله ای یا شمشی و به عبارتی Bar Type است. مشخصات CT های فشار ضعیف استاندارد بدین شرح می باشد:

- جریان نامی اولیه که با جریان نامی فیدر مربوطه مطابقت دارد.

- جریان نامی ثانویه که برابر ۵ و ۱ آمپر است.

- نسبت تبدیل که برابر با  $5/5$  ،  $10/5$  ،  $15/5$  ،  $20/5$  ،  $25/5$  ،  $30/5$  ،  $40/5$  ،  $50/5$  ،  $60/5$  ،  $75/5$  است.  $1000/5$  ،  $800/5$  ،  $750/5$  ،  $600/5$  ،  $500/5$  ،  $400/5$  ،  $300/5$  ،  $250/5$  ،  $200/5$  ،  $150/5$  ،  $100/5$

.  $4000/5$  ،  $3000/5$  ،  $2500/5$  ،  $2000/5$  ،  $1500/5$  ،  $1250/5$  است.

- توان مصرفی بر حسب VA

- کلاس خطای درصد خطای CT های اندازه گیری  $0/5$  و ۱ و برای CT های حفاظتی معمولاً ۵P20 ، ۵P10 است. در CT های حفاظتی ۱۰ و ۲۰ فاکتور حد دقت بوده و حرف P به مفهوم اینکه CT از نوع حفاظتی یا Protection است و ۵ عبارتست از درصد خطای CT ، بنابراین مفهوم ۵P10 عبارتست از اینکه CT از نوع حفاظتی است و تا ۱۰ برابر جریان نامی که از اولیه CT عبور کند ، خطای CT ،  $5\%$  است.

تعداد سیم پیچهای ثانویه CT های اندازه گیری و حفاظتی معمولاً ۱ یا ۲ تا می باشد. هر سیم پیچ ثانویه باید بطور الکتریکی از سیم پیچهای دیگر مجزا یا ایزوله شود و تغییر نسبت تبدیل در روی سیم پیچ های ثانویه ، در صورت درخواست تأمین گردد. هر سیم پیچ باید خروجی مناسب را که برای عملکرد درست دستگاههای حفاظتی و وسائل اندازه گیری مربوطه لازم است ، در محدوده‌ی بار مجاز خطوط دارا باشد.

- کنتاکتورهای قدرت برای قطع و وصل فیدرهای موتوری ، روشنایی و غیره

- کنتاکتورهای کمکی ، رله های زمانی ، فتوسلها برای مدارات فرمان

- انواع رله های حفاظتی جریانی ، ولتاژی ، قدرتی و حرارتی

- فیلترهای سلفی ، اهمی خازنی ( RC ) و سلفی خازنی ( LC ) برای حذف هارمونیکها و پارازیت های تولید شده در اثر کلیدزنی و تغذیه‌ی بارهای غیرخطی فیدرها

- علامت احتیاط برای اعلام اخطار

### ۳-۵ اجزاء ساختمان بانکهای خازنی اصلاح ضریب تابلوهای قدرت LV

این تابلوها برای تأمین و کنترل توان راکتیو مورد نیاز کارخانجات ، ادارات ، مؤسسات و مجتمع های مسکونی کاربرد دارند. اجزای مهم این تابلوها عبارتند از :

- خازنهای قدرت همراه با مقاومتهای تخلیه‌ی بارهای الکتریکی

- رگولاتور ، وظیفه رگولاتور تشخیص میزان توان راکتیو مورد نیاز بار و اعمال فرمان به کنتاکتورها برای قطع و وصل خازن های قدرت است. رگولاتورهای بانک خازنی عمدتاً ۶ و ۱۲ پله هستند.

- کنتاکتورهای قدرت از نوع ۶ AC- b تیپ

- وسائل اندازه گیری ولتاژ و جریان

- ترانسفورماتورهای اندازه گیری و حفاظتی جریان مدار یا CT ها

- چهارچوب ، دربهای جلو و پشت تابلو ، سینی ، ساپورت ها و قفلهای تابلو

- شینه های L<sub>1</sub> ، L<sub>2</sub> و L<sub>3</sub> تابلو

- شینه نول ( N )

- شینه ارت ( PE )

- مقره های اتکایی برای نگهداشتن شینه های فازها ، نول و ارت

- پلاک تابلو

- علامت احتیاط برای اعلام جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی

- گرمکن برقی ( هیتر ) همراه با ترموموستات

- سلفهای قدرت برای جلوگیری از جریان هجومی یا inrush خازنها در بعضی از بانکهای خازنی پرقدرت

- فیلترهای RC و LC برای حذف هارمونیکهای تولید شده ، توسط بانک خازنی

- کنتاکتورهای کمکی ، رله ها و فیوزهای حفاظتی

- سیستم تهویه تابلو

- کلیدهای گردن ۱-۰ برای قطع و وصل خازنها بصورت دستی در بعضی از تابلوهای بانک خازنی


- کلید فیوز و کلید قدرت کمپکت **MCCB** برای قطع و وصل و حفاظت خطوط AC ورودی به تابلو
- چراغ روشنایی همراه با میکروسویچ

## ۴- ۵ اجزای ساختمان تابلوهای باطری شارژر

از آنجاییکه ولتاژ ۱۱۰ ولت DC عمدتاً برای تغذیه رله های حفاظتی ، بوبین های قطع و وصل دیژنکتورها ، موتور DC شارژ فنر دیژنکتورها مورد نیاز است ، همچنین برای تغذیه سیستمهای PLC به ولتاژ ۲۴ ولت DC نیاز می باشد. وظیفه تابلوهای شارژر در پستهای توزیع ، تولید ولتاژ ۱۱۰ و ۲۴ ولت DC و ذخیره بار الکتریکی در باطری ها و تنظیم ولتاژ DC برای مصرف کننده ها می باشد. در بعضی از پستها برای تغذیه ای موتور DC شارژ فنر دیژنکتورها به برق ۲۲۰ ولت DC نیاز است که آنهم بعده ای تابلوهای شارژر است. اجزای مهم این تابلوها عبارتند از:

- ترانسفورماتور کاهنده سه فاز
- یکسوکننده ای تمام کنترل شده توسط تریستورها یا نیم کنترل شده توسط دیودها و تریستورها
- خازنهای صافی ولتاژ DC از نوع الکترولیتی برای جلوگیری از تغییرات  $dv/dt$
- سلف برای کنترل جریان لحظه ای یکسوکننده بعارتی جلوگیری از تغییرات آنی جریان یعنی  $di/dt$
- دیود سد کننده ای جریان برگشتی از طرف مصرف کننده به سمت یکسوکننده بنام **Blocking Diode**
- دیود های افت دهنده ولتاژ برای تنظیم ولتاژ خروجی به نام **Dropper Diode**
- دیود چرخ آزاد برای حفاظت تریستورها و دیودهای یکسوکننده بنام **Fly wheel Diode**
- برد اصلی برای اندازه گیری ، کنترل و حفاظت پارامترهای شارژر
- مقاومتهای شنت برای اندازه گیری جریان DC خروجی و حفاظت جریان زیاد و اتصال زمین شارژر
- رله های حفاظتی جریانی و ولتاژی سیستم شارژر
- وسایل اندازه گیری مانند آمپر متر و ولت متر
- کلید فیوز ، کلیدهای قدرت **MCB** و **MCCB** برای قطع و وصل خطوط AC ورودی به تابلو و خطوط DC
- پلاک تابلو
- علامت احتیاط برای اخطار به منظور جلوگیری از خطر برق گرفتگی
- چراغ روشنایی همراه با میکروسویچ
- گرمکن برقی (هیتر) همراه با ترموموستات
- چهار چوب ، دربهای جلو و پشت تابلو و قفلهای تابلو
- کنکاتورهای اتصال کوتاه کننده ای مدار دیودهای افت دهنده ای ولتاژ هنگام افزایش بار
- لیست خطهای شارژر همراه با LED ها
- فیلتر های حذف هارمونیک از نوع خازنی (C) ، اهمی خازنی (RC) و اهمی سلفی (LC)
- مقاومتهای تخلیه ای بارهای خازنی
- دیاگرام تک خطی شارژر
- CT های اندازه گیری و حفاظتی جریان AC خطوط ورودی تابلو
- شینه ارت


# دیاگرام تک خطی دو شارژر موازی




## LEGEND

	CONTACTOR		ROTARY SWITCH
	INDICATING LAMP		
	VOLTMETER		CIRCUIT BREAKER WITH S/C (MAGNETIC) AND O/C (THERMAL)
	AMMETER		FUSE
	FREQUENCY METER		
	CURRENT TRANSFORMER		
	SHUNT		MINIATURE CIRCUIT BREAKER TWO POLE

# دیاگرام تک خطی یک نوع شارژر



# دیاگرام تک خطی دو شارژر موازی



- سیستم تهویه تابلوی شارژر

## ۵- اجزای ساخمان تابلوهای UPS

در کارخانجات ، مؤسسات و اداراتی که دستگاههای حساس دارند و نیازمند برق بدون وقفه ، همراه با تغییرات ولتاژ و فرکانس بسیار محدود هستند ، از تابلوهای UPS استفاده می شود. این تابلوها دارای اجزای مهم به این شرح می باشند:

- کلید قدرت از نوع اتوماتیک یا از نوع کمپکت MCB برای حفاظت و قطع و وصل خطوط AC ورودی تابلو

- ترانسفورماتور سه فاز از نوع کاهنده

- فیلترهای اهمی خازنی (RC) و سلفی خازنی (LC) برای خطوط ورودی سیستم UPS

- یکسوکننده تمام کنترل شده بوسیله تریستور

- خازنهای صافی ولتاژ DC

- سوییچ های استاتیک

- اینورتر برای تبدیل ولتاژ DC به AC با استفاده از پل سه فازه GBTI و تکنیک مدولاسیون پهنای پاس PWM

- باطری شارژر جداگانه برای بعضی از سیستمهای UPS

- مقاومت های شنت برای اندازه گیری ، کنترل و حفاظت جریان DC رکتیفاير

- فیوزها و رله های حفاظتی خط DC

- CT های اندازه گیری و حفاظتی جریان خطوط ورودی و خروجی UPS

- کلید دو حالته دستی

- رله های حفاظتی جریان و ولتاژ AC خطوط ورودی و خروجی UPS

- کلیدهای MCB و کنتاکتورهای قدرت برای قطع و وصل و کنترل فیدرهای خروجی

- ترانسفورماتور خروجی برای حذف مؤلفه DC خروجی و افزایش ولتاژ خروجی

- سیستم تهویه UPS

- گرمکن برقی (هیتر) همراه با ترمومترات

- چراغ روشنایی همراه با میکروسویچ

- وسایل اندازه گیری ولتاژ و جریان AC و DC

- دیاگرام تک خطی سیستم UPS

- شینه های خطوط ورودی و خروجی AC ، شینه های DC ، شینه ارت و شینه نول

- برد های کنترلی و حفاظت رکتیفاير و اینورتر UPS

- پلاکهای تابلو


- علامت احتیاط برای اعلام و جلوگیری از خطر برق گرفتگی

- چراغ سیگنالهای سه رنگ برای نشان دادن فازها

- چهارچوب ، دربهای جلو و پشت تابلو و قفلهای مربوطه

- لیست خطاهای به همراه LED های مربوطه

# بلوک دیاگرامهای UPS On Line




- |    |                            |
|----|----------------------------|
| A  | UPS                        |
| B  | External Battery frame     |
| S1 | Rectifier switch           |
| S2 | Output switch              |
| S3 | By-pass (Not for parallel) |
| S4 | Reserve switch             |
| SB | Battery switch             |


- |    |  |
|----|--|
| 1  | Rectifier fuses                                  |
| 2  | Rectifier EMI filter                             |
| 3  | Rectifier  |
| 4  | Inverter   |
| 5  | Isolation transformer between batteries and load |
| 6  | Static switch                                    |
| 7  | Reserve EMI filter                               |
| 8  | Output EMI filter                                |
| 9  | Reserve fuses                                    |
| 10 | Battery  |

IN1 Mains  
 IN2 Reserve mains  
 OUT Out

دیاگرام یک نوع UPS با ترانسفورماتور ایزوله و افزاینده در ورودی



دیاگرام دو دستگاه UPS با ورودی BYPASS



## ۶-۵ تابلوهای راه انداز نرم و کنترل دور موتورهای الکتریکی AC

برای جلوگیری از جریان زیاد راه اندازی موتورهای الکتریکی ، مخصوصاً زمانی که با بار سنگین کوپل شده اند ، بایستی فرکانس ، ولتاژ و جریان ورودی را کنترل نمود. در تابلوهای راه انداز نرم ( Soft Starter ) موتورهای AC ابتدا ولتاژ و فرکانس را به روش  $V/F$  به یک نسبت کاهش داده و سپس یک ولتاژ حداقل بنام ولتاژ **Boost** به موتور اعمال کرده و متناسب با افزایش دور و راه اندازی نرم موتور ولتاژ و فرکانس را به یک نسبت افزایش می دهدن تا زمانی که دور روتور به حدود ۷۷٪ دور نامی آن برسد ، در این لحظه ولتاژ نامی را بوسیله کنتاکتور به استاتور موتور اعمال می کند. در صورتیکه تغییر دور برای بار های مختلف توسط موتور مورد نیاز باشد ، بایستی کنترل دور موتور **Vector Diver** انجام گیرد. از آنجاییکه کنترل دور موتورهای AC به روش های مختلفی از جمله  $V/F$  و **Control** انجام می شود، بنابراین به تابلوهایی برای کنترل ولتاژ ، فرکانس و جریان نیاز می باشد ، که علاوه بر راه اندازی نرم موتور ، نقش کنترل دور آنرا نیز ایفا نماید. اجزای مهم این تابلوها عبارتند از:


- چهارچوب ، دربهای جلو و پشت تابلو و قفلهای تابلو
- کلید فیوز برای قطع و وصل و حفاظت خطوط ورودی تابلو
- کنتاکتور قدرت همراه با بی متال یا کلید **MCB** یا کلید **MCCB** برای قطع و وصل و حفاظت خطوط سه فاز ورودی
- فیلترهای **RC** و **LC** برای حذف هارمونیکهای ورودی از شبکه به درایو و بالعکس
- فیلتر حذف هارمونیک از درایو به موتور و بالعکس
- رکتیفاير یا یکسو کننده کنترل شده بوسیله تریستورها ، یا یکسو کننده کنترل نشده بوسیله دیودهای قدرت
- خازنهای صافی همراه با مقاومت تخلیه‌ی بار الکتریکی خازنها
- مقاومت شارژ اولیه خازنها صافی همراه با تایمر و کنتاکتور ، برای جلوگیری از جریان هجومی خازنها صافی هنگام اتصال درایو به شبکه
- مقاومت ترمز برای مصرف انرژی الکتریکی ، هنگامی که موتور AC در اثر کاهش ناگهانی بار و عوامل دیگر تبدیل به ژنراتور می گردد.
- اینورتر برای تبدیل ولتاژ **DC** به **AC**
- بردهای کنترلی
- وسایل اندازه گیری و حفاظتی همراه با **CT**ها و مقاومت های شنت
- سیستم تهویه درایو
- کلید دو وضعیتی انتخاب فرمان از تابلو یا کنترل از راه دور
- سیستم **PLC** همراه با **CPU** ، منبع تغذیه ، کارت‌های **I/O** ، ورودی ها و خروجی های آنالوگ برای کنترل درایو
- مدارات فرمان الکتریکی و الکترونیکی درایو ، همراه با وسایل جداکننده‌ی سیستم فرمان از سیستم قدرت
- گرمکن برقی همراه با ترموموستات
- چراغ روشنایی همراه با میکروسویچ
- پورت ۹ پینه برای برنامه ریزی و تنظیم پارامترهای درایو
- شینه های ارت و ترمینالهای مربوط به خطوط **AC** و **DC**

- پلاکهای تابلو و اجزای درایو




- لیست آلرم ها همراه با LED ها

- علامت احتیاط بمنظور اعلام اخطار جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی

شکل اجزای اصلی یک دستگاه درایو موتور AC را نشان می دهد.



شکل های ذیل سه مدار الکتریکی و الکترونیکی سه دستگاه FC را نشان می دهد.



## ۶- آشنایی با اجزا و ساختمان تابلوهای فشار متوسط

تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط که دارای ولتاژی از ۱ تا ۳۳ کیلو ولت است. ساختمان و اجزا این تابلوها مطابق استاندارد عبارتند از:

### ۱- ۶ تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی ( Metal Enclosed )

مجموعه تابلوهای قدرت و فرمان که دارای پوشش خارجی فلزی بوده و دارای اتصال زمین می باشند و به استثنای اتصالات خارجی بطور کامل مونتاژ شده اند.

### ۲- ۶ تابلوهای قدرت و فرمان فلزی ( Metal Clad )

به تابلوهای قدرت و فرمانی گفته می شود که اجزای بکار رفته در تابلو در خانه های بسته فلزی که زمین شده اند، قرار گرفته اند. خانه های بسته فلزی شامل اجزایی به این شرح است:

- کلید اصلی که عمداً از نوع کم روغن ، SF6 و خلاء می باشند.

- اجزایی که به یک طرف کلید اصلی متصلند مانند فیدرها

- اجزایی که به طرف دیگر کلید اصلی متصلند مانند شینه ها ، جایی که بیش از یک گروه از شینه ها وجود دارد ، هر گروه دارای خانه های جداگانه است.

### ۳- ۶ تابلوهای قدرت و فرمان سلولی ( Cubicle )

به تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی گفته می شوند که دارای مشخصاتی به این شرح می باشند:

- فاقد هر نوع جداره ای هستند.

- تعداد خانه های آنها کمتر از تعدادی است که برای تابلوهای فلزی مورد نیاز می باشد.

- دارای جداره های فلزی نمی باشد.

- دارای جداره های فلزی با درجه حفاظتی کمتری هستند.

### ۴- ۶ تابلوهای قدرت و فرمان مونتاژ کارخانه

تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط که در کارخانه ساخته و مونتاژ می شوند و مسؤولیت آزمایش آنرا کارخانه ی سازنده بعده می گیرد.

### ۵- ۶ تابلوهای تمام بسته

این تابلوها عبارتند از مجموعه سوار شده در کارخانه که تمام جوانب آن جز سطح نصب که ممکن است باز باشد ، به نحوی بسته باشد که حداقل درجه حفاظت IP20 تأمین شود. تابلوهای تمام بسته فشار متوسط به اشکال مختلف ساخته می شوند که عمده ترین آنها عبارتند از:

- تابلوهای تمام بسته ایستاده

منظور تابلویی است که بتواند بطور مستقل و بدون اتکا به دیوار ، در روی کف ساختمان استقرار پیدا کند.

- تابلوی تمام بسته ایستاده قابل دسترسی و فرمان از جلو

ubar تست از تابلویی که وسایل فرمان مانند دسته یا کلیدهای فشاری ، وسایل اندازه گیری در قسمت جلوی تابلو قرار گرفته و سایر تجهیزات و لوازم مانند کلیدهای جداگانه غیرقابل قطع زیر بار ، کلیدهای جداگانه قابل قطع

زیر بار ، کلیدهای قدرت ، فیوزها ، ترانس جریان ، ترانس ولتاژ و سرکابلها در داخل تابلو نصب می شود و بوسیله یک در لولایی مجهز به قفل الکتریکی و مکانیکی که فقط پس از قطع کلید قابل باز شدن است ، دسترسی برای اتصالات ، تعمیرات ، تعویض و غیره امکان پذیر است.

#### ۶-۴ تابلو تمام بسته ایستاده کشویی

این تابلو بطور کلی از دو قسمت اصلی ثابت و متحرک کاملاً مجزا تشکیل شده است.

**قسمت اول :** بدنه ی تابلو می باشد که بصورت سلول ساخته شده و شینه کشی ، محل اتصال کابلهای ورودی و خروجی ، دریچه های اتصال و فیش های اتصال کلید در این قسمت تعییه گردیده و در بالاترین قسمت آن نیز وسائل اندازه گیری نصب می شود.

**قسمت دوم :** که کلید در داخل آن نصب شده است ، اسکلتی است متحرک که ارابه نیز نامیده می شود به صورت کشویی با کمک چرخ ، دقیقاً داخل سلول فوق الذکر قرار گرفته و اتصالات لازم را برقرار می سازد. سمت جلوی اسکلت باید کاملاً بسته باشد و قسمت فرمان کلید ماند دسته و یا کلیدهای فشاری روی این قسمت نصب گردد.

قسمت کشویی باید دارای قفل بوده و فقط پس از قطع کلید قابل خارج کردن و جاگذاری باشد.

### ۷- تعاریف اجزای مهم ساختمان تابلوهای توزیع برق

#### ۷-۱ محفظه

قسمت در برگیرنده تابلوی قدرت و فرمان با پوشش فلزی را گویند که باعث جلوگیری از تماس افراد بطور اتفاقی با قسمتهای برقدار و قطعات متحرک آن می شود و همچنین وسائل داخلی را در مقابل اثرات خارجی حفاظت می کند.

#### ۷-۲ خانه ( Compartment )

بخشی از تابلوی قدرت یا فرمان با پوشش فلزی را می گویند که به غیر از جایی که برای انجام اتصالات ، کنترل و یا تهويه بايستی باز بماند ، محاط شده باشد.

#### ۷-۳ جداره ( Partition )

جزیی از پوشش یک خانه است که آن را از خانه های دیگر جدا می کند.

#### ۷-۴ پوشش

قسمت خارجی تابلوی قدرت و کنترل با روپوش فلزی را گویند.

#### ۷-۵ درب

به پوشش کشویی یا لولایی گویند.

#### ۷-۶ دریچه حفاظتی ( Shutter )

جزیی است که می تواند دو وضعیت داشته باشد:

- وضعیتی که اجراه می دهد کن tact های متحرک با کن tact های ثابت درگیر شوند.

- وضعیتی که بصورت قسمتی از پوشش یا جداره در آمده و کن tact های ثابت را می پوشاند.

ساختاری است که یک هادی را از میان یک پوشش و یا جداره عبور داده و آن را نسبت به آنها عایق می کنند و شامل متعلقات اتصالات به جداره و پوشش نیز می باشد.

#### ۷-۸ جزء جداشدنی

جزیی که بطور کامل حتی هنگامی که مدار اصلی برقدار باشد ، قابل خارج نمودن از تابلوی قدرت یا کنترل می باشد.

#### ۷-۹ جزء خارج شونده

جزء جداشدنی که بتوان آنرا به موقعیتی با فاصله عایقی کافی خارج ساخت ، در حالتیکه وابستگی مکانیکی آن با مجموعه ساخته شده در کارخانه برقرار بماند.

#### ۷-۱۰ وضعیت کار ( وضعیت اتصال )

وضعیتی که در آن جزء جداشدنی برای انجام کارعادی خود ، بطور کامل وصل شده باشد.

#### ۷-۱۱ وضعیت قطع

وضعیتی برای جزء خارج شونده که در آن وضعیت فاصله عایقی در مدارهای آن ایجاد شده ، در حالی که وابستگی مکانیکی آن با محفظه باقی می ماند.

#### ۷-۱۲ وضعیت آزمون

وضعیت قطع برای جزء خارج شونده در حالی که مدارات کنترلی متصل بوده و اجازه انجام آزمایشهای عملکرد مکانیکی روی جزء خارج شونده را می دهد.

#### ۷-۱۳ وضعیت جداشده

وضعیتی برای جزء جداشدنی در حالی که خارج از محفظه است و بطور مکانیکی نیز از آن جداشده است.

#### ۷-۱۴ وضعیت زمین

وضعیتی است که هنگام بستن یک کلید ، باعث زمین شدن و اتصال کوتاه مدار اصلی می شود.

#### ۷-۱۵ مدار اصلی ( برای مجموعه تابلوی قدرت و فرمان با پوشش فلزی )

کلیه قسمتهای هادی یک تابلو ( شامل هادی ها و وسایل کلیدزنی ) که در مدار برای انتقال انرژی الکتریکی کاربر دارد.

#### ۷-۱۶ مدار فرعی ( برای مجموعه تابلوی قدرت و فرمان با پوشش فلزی )

کلیه قسمتهای هادی یک مجموعه که در تشکیل مداری برای کنترل ، اندازه گیری ، حفاظت و تنظیم و غیره بکار رفته باشد.

#### ۷-۱۷ مکانیزم های عملکرد کلید های قدرت

هر کلید قدرت دارای مکانیزم عملکردی است . انواع این مکانیزم ها عبارتند از :

- مکانیزم XM با انرژی ذخیره شده در فنر ، در این مکانیزم فنر بطور دستی شارژ شده و توسط عملکرد دستی نیز آزاد می شود.

- مکانیزم XE مانند مکانیزم XM است ، با این تفاوت که فنر توسط بویین برقی قطع ( Tripping Coil ) آزاد می شود.

- مکانیزم XEM عملکرد ذخیره انرژی در فنر توسط موتور انجام شده و توسط دست یا بویین برقی آزاد می شود.

- سیستم ایترلاک باید از بروز حوادث خطر ناک که بطور تصادفی رخ می دهد ، جلوگیری کند و از برخورد اپراتور با قسمتهای برقدار ممانعت کند. در تابلوهای **MV** بایستی ایترلاک هایی به این شرح ایجاد شده باشد:
- قسمت خارج شونده ، فقط هنگامی از وضعیت قطع به وضعیت کار بود که سوکت اتصالات فشار ضعیف به پریز آن متصل شده باشد.
  - کلید قدرت هنگامی بتواند عمل کند که قسمت خارج شونده ، بطور صحیح در وضعیت آزمون یا کار قرار گرفته باشد.
  - قسمت خارج شونده ، فقط موقعی از وضعیت آزمون به وضعیت سرویس و کار و یا بالعکس بود که کلید قدرت قطع باشد و وضعیت **OFF** را نشان دهد.
  - هنگامی که قسمت خارج شونده در وضعیت کار می باشد ، سوکت اتصالات فشار ضعیف نتواند از محل استقرار آن خارج شود.
  - قسمت خارج شونده در حالی که کلید زمین بسته است ، نتواند از وضعیت آزمون به وضعیت کار بود.
  - کلید زمین فقط هنگامی که قسمت خارج شونده بطور صحیح در وضعیت قطع قرار دارد ، بتواند خارج شود.
  - ایترلاک های الکتریکی و یا الکتریکی مکانیکی ، باید بنا بر نیاز برای کلیدهای قدرت و کلیدهای زمین ایجاد شده باشد.
  - هنگامی که کلید قدرت توسط اهرم دستی اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد ، امکان تغییر وضعیت فر بصورت الکتریکی نباشد.
  - برای فیدرهای خازنی ، کلید ایترلاک باید بین کلید زمین و قفل درب بانک خازنی قرار داشته باشد.

## ۸- مشخصات الکتریکی تابلوهای توزیع

### ۱- ولتاژ اسمی تابلوهای قدرت و فرمان

مطابق استاندارد بین المللی IEC60038 ولتاژ یا فشار الکتریکی تجهیزات پست ها دارای تقسیم بندی پنج گانه است:

۱-۱ فشار ضعیف (Low Voltage) یا LV که مقدار ولتاژ نامی خط شبکه تغذیه تجهیزات برابر است با:

$$(100 \text{ V} < VL \leq 1\text{KV})$$

ولتاژهای نامی خط تجهیزات فشار ضعیف استاندارد: ۲۰۸، ۲۴۰، ۴۰۰، ۴۱۵، ۴۸۰، ۶۰۰، ۶۹۰ و ۱۰۰۰

۱-۲ فشار متوسط (Medium Voltage) یا MV که ولتاژ نامی خط شبکه تغذیه تجهیزات برابر است با:

$$(1\text{KV} < VL \leq 35\text{KV})$$

ولتاژ نامی خط فشار متوسط استاندارد برای تجهیزات برحسب کیلو ولت برابر است با:

$$3/3, 4/16, 6, 6/9, 6/6, 6/3, 11, 10, 12/47, 12/8, 13/2, 22, 20, 15, 24/94, 33, 34/5 \text{ و } 35$$

بیشترین ولتاژ خط قابل تحمل برای تجهیزات فشار متوسط: ۳/۶، ۷/۲، ۱۲، ۱۷/۵، ۲۴، ۳۶ و ۴۰/۵ کیلو ولت

۱-۳ فشار قوی (High Voltage) یا HV که ولتاژ نامی خط شبکه تغذیه تجهیزات برابر است با:

$$(35 \text{ KV} < VL \leq 230\text{KV})$$

ولتاژ نامی خط فشارقوی استاندارد برابر است با: ۴۵، ۶۶، ۶۹، ۱۱۰، ۱۱۵، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۵۰، ۱۵۰ و ۲۲۰ کیلوولت

بیشترین ولتاژ قابل تحمل برای تجهیزات فشارقوی برابر است با: ۵۲، ۷۲/۵، ۱۲۳، ۱۴۵، ۱۷۰ و ۲۴۵ کیلوولت

۱-۴ فوق فشارقوی (Extra High Voltage) یا EHV که ولتاژ نامی خط شبکه تغذیه تجهیزات برابر است با:

$$(VL \geq 230\text{KV})$$

ولتاژ نامی خط فوق فشارقوی استاندارد در خطوط انتقال برابر است با: ۳۴۵، ۴۰۰، ۵۰۰، ۷۵۰ کیلوولت

بیشترین ولتاژ قابل تحمل برای تجهیزات فوق فشارقوی برابر است با: ۳۶۰، ۴۲۰، ۵۵۰، ۸۰۰ کیلوولت

۱-۵ مقادیر ولتاژ نامی استاندارد جهت تغذیه‌ی هیترها، مدارهای کمکی، مدارهای کنترل و انیتلرلاک (چفت و بست) در پست ها

D.C.		A.C.	
Preferred V	Nominal values V	Preferred V	Nominal values V
Supplementary V		Supplementary V	
	2.4		
	3		
	4		
	4.5		
	5		
6	7.5	6	5
12	9	12	
24	15	24	15
36	30		36
48	40	48	
60			60
72			
96	80		
110		110	100
220	125		
440	250		
	600		

## ۸-۲ جریان اسمی (برای یک مدار)

مقدار جریانی که یک مدار از تابلوی قدرت یا فرمان ، تحت شرایط مشخص شده بطور مداوم می تواند تحمل کند و با مقدار rms سنجیده می شود. مقادیر جریان اسمی فیدرها ، شینه ها ، کلیدها ، اجزای مدار فرمان و .... مطابق استاندارد IEC60059 انتخاب می شود. در مواردی ۱/۵، ۳، ۶ و ۷/۵ را به ترتیب بجای ۱/۶، ۳/۱۵، ۳/۶ و ۸ جایگزین شود.

جریان پایه: ۸ ، ۳/۶ ، ۵ ، ۴ ، ۲/۵ ، ۳/۱۵ ، ۲ ، ۱/۶ ، ۱/۲۵  
۱۰ ، ۱۲/۵ ، ۱۶ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۳۱/۵ ، ۴۰ ، ۵۰ ، ۶۳ ، ۸۰  
۱۰۰ ، ۱۲۵ ، ۱۶۰ ، ۲۰۰ ، ۲۵۰ ، ۳۱۵ ، ۴۰۰ ، ۵۰۰ ، ۶۳۰ ، ۸۰۰  
۱۰۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۶۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۵۰۰ ، ۳۱۵۰ ، ۴۰۰۰ ، ۵۰۰۰ ، ۶۳۰۰ ، ۸۰۰۰  
۱۰۰۰۰ ، ۱۲۵۰۰۰ ، ۱۶۰۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰۰

## ۸-۳ جریان اسمی ایستادگی کوتاه مدت (برای یک مدار)

مقدار جریان اسمی ایستادگی کوتاه مدت ، مقدار مؤثر جریانی است که به مدت یک ثانیه از مدار تابلوی قدرت و فرمان عبور می کند و مدار مربوطه می تواند تحت شرایط تعیین شده این جریان را تحمل کند. برای زمانهای بزرگتر از یک ثانیه ، رابطه بین جریان و زمان بصورت (مقدار ثابت  $I^2 t = I_c^2 t_c$ ) خواهد بود.

## ۸-۴ جریان اسمی ایستادگی پیک (برای یک مدار)

مقدار پیک جریانی است که مدار تابلوی قدرت و فرمان می تواند تحت شرایط مشخص شده ، برای استفاده در برابر آن ایستادگی کند. مقدار جریان اسمی ایستادگی پیک مطابق استاندارد IEC ۲/۵ برابر جریان اسمی کوتاه مدت انتخاب می شود.

## ۸-۵ فرکанс اسمی

فرکانس کار تابلوی قدرت و فرمان که تابلو و مقادیر مشخصه و سایل در ارتباط با تابلو بر آن اساس طرح شده است. فرکانس اسمی برای تابلو در ایران ، ۵۰ هرتز انتخاب می شود.

## ۸-۶ مقدار اسمی سطح عایقی

به مجموعه مقادیر ولتاژ با فرکانس قدرت و ضربه که ایستادگی عایقی تابلوهای قدرت و فرمان را در برابر تنש های دی الکتریکی مشخص می کند ، اطلاق می شود. مقادیر اسمی سطح عایقی تابلوهای فشار متوسط برای تأسیساتی که به خارج راه دارند از جدول ۵ بدست می آید.

ولتاژ ایستادگی برای یک دقیقه با فرکانس ۵۰ هرتز (کیلوولت مؤثر)			ولتاژ ایستادگی ضربه ای بر حسب کیلوولت		ولتاژ اسمی بر حسب کیلوولت مؤثر	
بین فاصله عایق	نسبت به زمین و بین فازها		بین فاصله عایق	نسبت به زمین و بین فازها		
	آزمون نوعی	آزمون معمول (روتین)				
۲۵	۱۶	۲۱	۵۲	۴۵	۳/۶	
۳۵	۲۲	۲۷	۷۰	۶۰	۷/۲	
۴۵	۲۸	۳۵	۸۵	۷۵	۱۲	
۶۰	۳۸	۴۵	۱۱۰	۹۵	۱۷/۵	
۷۵	۵۰	۵۵	۱۴۵	۱۲۵	۲۴	
۱۰۰	۷۰	۷۵	۱۹۵	۱۷۰	۳۶	
۱۹۰	۱۴۰	۱۴۰	۳۷۵	۳۲۵	۷۲/۵	

## جدول ۵

۸- شیوه های مورد استفاده در تابلوها عنوان "از جنس مس یا آلومینیوم با قابلیت هدایت الکتریکی و خواص مکانیکی خوب می باشند. در این پیوست برای شیوه های مسی از استاندارد VDE0201 و برای شیوه های آلومینیومی از استاندارد VDE0202 استفاده شده است.

مشخصات شیوه های مسی و آلومینیومی مطابق جدول ۶ است.

رسانایی در $20^{\circ}\text{C}$ $\text{m}\Omega \cdot \text{mm}^2$ حداقل	سختی بر بنل HB 10 $\text{N/mm}^2$	کش نهایی $R_{p,0.2}$ حداقل $\text{N/mm}^2$	منوال الاستیبیت (مدول یانگ) $E(\text{N/mm}^2)$	تش کش گستن $R_m(\text{N/mm}^2)$	جنس و کلدشناختی
۵۶	۷۰۰-۹۵۰	۲۰۰	۲۹۰	$11 \times 10^7$	۲۵۰
۵۶	۸۰۰-۱۰۵۰	۲۵۰	۳۶۰	$11 \times 10^7$	۳۰۰
۵۵	۹۵۰-۱۱۵۰	۳۳۰	۴۰۰	$11 \times 10^7$	۳۷۰
۲۵/۴	۲۰۰-۳۰۰	۲۵	۸۰	$6/5 \times 10^7$	۶۵/۷۰
۲۵/۲	۲۲۰-۳۲۰	۵۰	۱۰۰	$6/5 \times 10^7$	۸۰
۲۴/۸	۲۸۰-۳۸۰	۷۰	۱۲۰	$6/5 \times 10^7$	۱۰۰

## جدول ۶

نوع ماده	چگالی Kg/dm <sup>3</sup>	رسانایی در ۲۰°C mΩ.mm <sup>1</sup>	رسانایی در ۶۰°C mΩ.mm <sup>1</sup>	نسبت رسانایی بر پیگالی	مقاومت ویژه در ۲۰°C Ω.mm <sup>1</sup> /m	غلظت جریان در حد دما A/mm <sup>1</sup>
مس E-Cu	۸/۹	۵۸	۴۸	۶/۳	۰/۰۱۷۸	۱۵۴
آلومینیوم E-Al	۲/۷	۳۵	۳۰	۱۲	۰/۰۲۸۶	۱۰۲

- ۱ - چگالی در حد نام، غلظت جریانی است که دمای هادی را از  $20^{\circ}\text{C}$  تا  $25^{\circ}\text{C}$  در مدت یک ثانیه بالا می برد.

## ج - ۲ - حداقل دمای پوسته

برای شینه هایی که اتصالات آن با پیچ بوده و اکسیده نشده یا روغن کاری نشده باشند حدوداً  $120^{\circ}\text{C}$  و در صورتیکه آبکاری نقره و یا شبیه به آن شده باشد این دما را می توان تا  $160^{\circ}\text{C}$  در نظر گرفت. با افزایش دما استحکام مواد هادی کاهش پیدا می کند، این اثر برای آلومینیوم سریعتر از مس می باشد، در حالت اتصال کوتاه دمای هادی آلومینیوم از  $180^{\circ}\text{C}$  و دمای هادی مس از  $200^{\circ}\text{C}$  نباید تجاوز


## ج - ۳ - انتخاب شکل سطح مقطع شینه

شکل سطح مقطع هادی نه تنها بر روی استقامت پیچشی شینه موثر است بلکه روی ظرفیت باردهی شینه نیز اثرگذار می باشد. به هنگام استفاده از شینه در جریان مستقیم، به علت عدم وجود اثر پوسته، عامل مهم در انتخاب شکل سطح مقطع شینه، فقط تحمل حرارتی شینه در آن جریان می باشد. در جریان متناوب، اثر پوسته عامل مهمی در افزایش مقاومت هادی می باشد، این اثر را می توان با انتخاب سطح مقطع مناسب کاهش داد، در جریانهای پایین شینه تکی یا دوبل تخت باتوجه به سهولت در نصب و فواصل مجاز کم، ترجیح داده می شود، و در این حالت استفاده از شینه دوبل تلفات را پایین می آورد.

در جریانهای بالاتر از شینهای گرد (لوله‌ای) و ناودانی می‌توان استفاده نمود.

در شکل (۱) درصد باردهی شینهای مختلف که دارای سطح مقطع مجموع یکسان هستند با هم

مقایسه شده‌اند.



شکل ۱

- جداول ظرفیت باردهی شینهای مختلف مسی و آلمینیومی

در جداول ۸ تا ۱۳ ظرفیت جریان پوسته‌ای که هادیهای مسی و آلمینیومی می‌توانند از

خود عبور دهند با توجه به فرضیات زیر بدست آمده است:

الف- هوای محیط آرام و بدون حرکت است.

ب- قسمتهای اکسیده شده هادیهای لخت، دارای ضریب تشعشع  $4/0$  برای مس و  $35/0$  برای

آلومینیوم هستند.

پ- هادیهای رنگ شده دارای ضریب تشعشع تقریبی  $9/0$  می‌باشد.

جدول مربوط به هادیهای مسی طبق استاندارد DIN ۴۲۶۷۱ و برای هادیهای آلمینیومی طبق

DIN ۴۳۶۷۰ می‌باشد.

در جدول ۸ مشخصات باردهی شینهای مسی با سطح مقطع مستطیلی آمده است، در محاسبه


مقادیر این جدول دمای محیط  $25^{\circ}\text{C}$  و دمای هادی  $65^{\circ}\text{C}$  در نظر گرفته شده است. فاصله بین دو شینه که

پهنا × ضخامت mm × mm	سطح مقطع mm <sup>2</sup>	وزن Kg/m	جنس ماده	جریان پیوست منابع			
				تملک هادی رنگشده	تملک هادی لخت	تملک هادی لخت	تملک هادی لخت
۱۲ × ۵	۰۹/۰	۰/۰۷۹	E-Cu F37	۲۰۳	۲۲۵	۱۷۷	۲۱۲
۱۲ × ۱۰	۱۱۹/۰	۱/۰۶۲	E-Cu F37	۲۲۶	۲۰۵	۲۸۰	۵۵۳
۱۰ × ۵	۹۹/۱	۰/۸۸۷	E-Cu F37	۲۱۹	۰۹۰	۲۷۴	۵۰۰
۱۰ × ۱۰	۱۹۹	۱/۷۷	E-Cu F30	۴۹۷	۴۲۴	۴۲۷	۸۷۰
۱۰ × ۵	۱۹۹	۱/۷۷	E-Cu F37	۴۹۷	۷۹۰	۳۷۹	۹۷۲
۱۰ × ۱۰	۲۹۹	۲/۶۶	E-Cu F30	۹۷۶	۱۲۰۰	۵۰۷	۱۰۹۰
۹۰ × ۵	۱۹۹	۱/۷۷	E-Cu F37	۵۰۷	۹۰۷	۴۸۷	۸۲۶
۹۰ × ۱۰	۲۹۹	۲/۰۰	E-Cu F30	۱۰۰	۱۴۷۰	۷۱۰	۱۲۹۰
۵۰ × ۵	۲۹۹	۲/۲۲	E-Cu F37	۶۹۷	۱۱۴۰	۵۰۷	۹۹۷
۵۰ × ۱۰	۴۹۹	۴/۴۴	E-Cu F30	۱۰۴۰	۱۷۲۰	۸۰۷	۱۰۱۰
۶۰ × ۵	۲۹۹	۲/۶۶	E-Cu F30	۸۷۶	۱۳۳۰	۹۸۸	۱۱۰۰
۶۰ × ۱۰	۰۹۹	۰/۷۷	E-Cu F30	۱۱۸۰	۱۴۹۰	۹۸۵	۱۷۲۰
۸۰ × ۵	۲۹۹	۲/۰۰	E-Cu F30	۱۰۷۰	۱۶۸۰	۸۸۰	۱۴۵۰
۸۰ × ۱۰	۷۹۹	۷/۱۱	E-Cu F30	۱۰۰۰	۲۲۱۰	۱۲۹۰	۲۱۱۰
۱۰۰ × ۵	۲۹۹	۴/۴۴	E-Cu F30	۱۲۰۰	۲۰۱۰	۱۰۸۰	۱۷۲۰
۱۰۰ × ۱۰	۹۸۸	۸/۸۸	E-Cu F30	۱۸۱۰	۲۸۵۰	۱۴۹۰	۲۴۸۰
۱۲۰ × ۵	۱۲۰۰	۱۰/۸	E-Cu F30	۲۱۱۰	۲۲۸۰	۱۷۹۰	۲۸۹۰

- وزن با توجه به چکال  $8/9 \text{ Kg/dm}^3$  حساب شده است.

- مواد E-Cu و سایر مواد مطابق استاندارد ۳ DIN 40500 Sheet DIN 46433 می باشند و به شیوهای نحت مطابق استاندارد DIN 46433 گردند، است.

جدول ۸



جدول ۹ شبکهای مسی باسطح مقطع لوله‌ای شکل، دمای محیط  $25^{\circ}\text{C}$

دمای هادی  $65^{\circ}\text{C}$  و فاصله بین مراکز فازها بزرگتر یا برابر با  $2/5$  برابر

قطر خارجی لوله می‌باشد

قطر خارجی mm	ضخامت جداره mm	سطح مقطع mm	وزن Kg/m	جنس ماده	جریان پوسته شبکه	
					رنگشده	لخت
۲۰	۲	۱۱۲	۱/۰۱	E-Cu F37	۳۸۴	۳۲۹
	۳	۱۶۰	۱/۰۳	E-Cu F37	۴۵۷	۳۹۲
	۴	۲۰۱	۱/۰۹	E-Cu F30	۵۱۲	۴۲۸
	۵	۲۳۶	۲/۱۰	E-Cu F30	۵۰۴	۴۷۰
	۶	۲۶۴	۲/۰۵	E-Cu F25	۵۹۱	
						۵۰۶
۲۲	۲	۱۸۸	۱/۰۸	E-Cu F37	۶۰۲	۵۰۸
	۳	۲۳۷	۲/۰۴	E-Cu F37	۷۲۵	۶۱۱
	۴	۲۵۲	۲/۱۴	E-Cu F30	۸۲۱	۶۹۳
	۵	۲۷۴	۲/۰۸	E-Cu F30	۹۰۰	۷۶۰
	۶	۲۹۰	۲/۰۷	E-Cu F25	۹۷۳	۸۱۱
۲۴	۲	۲۲۹	۲/۰۳	E-Cu F37	۷۴۴	۵۲۴
	۳	۲۴۹	۲/۱۱	E-Cu F37	۸۹۹	۷۰۳
	۴	۲۵۲	۴/۰۴	E-Cu F30	۱۰۲۰	۸۰۷
	۵	۳۰۰	۴/۰۰	E-Cu F30	۱۱۳۰	۹۴۴
	۶	۳۱۱	۵/۰۷	E-Cu F25	۱۲۲۰	۱۰۲۰
۳۰	۲	۴۴۲	۲/۰۰	E-Cu F37	۱۱۲۰	۹۲۸
	۴	۵۷۸	۵/۰۶	E-Cu F30	۱۲۷۰	۱۰۶۰
	۵	۷۰۷	۶/۰۱	E-Cu F30	۱۴۱۰	۱۱۷۰
	۶	۸۲۹	۷/۰۰	E-Cu F25	۱۵۳۰	۱۲۷۰
	۸	۱۰۶۰	۹/۰۲	E-Cu F25	۱۷۰۰	۱۴۲۰
۴۳	۲	۰۹۰	۰/۰۴	E-Cu F30	۱۳۹۰	۱۱۵۰
	۴	۱۷۱	۰/۰۱	E-Cu F30	۱۰۹۰	۱۳۲۰
	۵	۲۱۱	۱/۰۳	E-Cu F30	۱۷۶۰	۱۴۶۰
	۶	۲۰۷۰	۱/۰۸	E-Cu F25	۱۹۲۰	۱۵۹۰
	۸	۲۳۸۰	۱۲/۰	E-Cu F25	۲۱۰۰	۱۷۸۰
۸۰	۲	۷۲۶	۶/۰۷	E-Cu F30	۱۷۰۰	۱۴۲۰
	۴	۹۰۵	۸/۰۲	E-Cu F30	۲۰۱۰	۱۶۵۰
	۵	۱۱۸۰	۱۰/۰	E-Cu F30	۲۲۳۰	۱۸۷۰
	۶	۱۴۰۰	۱۲/۰	E-Cu F25	۲۴۳۰	۱۹۹۰
	۸	۱۸۱۰	۱۶/۰	E-Cu F25	۲۷۳۰	۲۲۴۰
۱۰۰	۲	۹۱۲	۸/۰۰	E-Cu F30	۲۱۷۰	۱۷۷۰
	۴	۱۲۱۰	۱۰/۰	E-Cu F30	۲۴۹۰	۲۰۳۰
	۵	۱۴۹۰	۱۲/۰	E-Cu F30	۲۷۶۰	۲۲۵۰
	۶	۱۷۷۰	۱۵/۰	E-Cu F25	۳۰۲۰	۲۲۶۰
	۸	۲۳۱۰	۲۰/۰	E-Cu F25	۳۴۱۰	۲۷۷۰

- محاسبات برای چکال مس  $8/۹ \text{ Kg/dm}^2$  انجام شده است.  
- مواد E-Cu با سایر مواد مطابق استاندارد DIN 40500 Sheet 2 می‌باشد و لوله‌ها مطابق DIN 1754 می‌باشد.


جدول ۹

۱۰ مشخصات باردهی شین مسی از پروفیل U برای جریان متناوب در جدول (ج-۵) آمده است که

در این جدول محاسبات براساس دمای محیط  $35^{\circ}\text{C}$  و دمای هادی  $65^{\circ}\text{C}$  درنظر گرفته شده است.

### ج-۵ جلسه

تعداد شبههای هر فاز



Nr.	ابعاد پروفیل بر حسب میلیمتر					جنس E-Cu	قطع mm'	وزن Kg/m	لغت A	رنگشته A	قطع mm'	وزن Kg/m	لغت A	رنگشته A
	b	b	s	d										
F	60	20	4	20	F30	448	2/99	99	1100	896	7/98	2100	2200	
A	80	27/5	6	20	F30	808	7/95	165	1800	1720	15/2	2900	2200	
10	100	27/5	8	20	F30	1270	11/2	220	2500	205	12/2	3900	2300	
										11				

در جدول (ج-۶) مشخصات باردهی شبههای آلومینیومی با سطح مقطع مستطیلی آمده است، در

محاسبه مقادیر، دمای محیط  $35^{\circ}\text{C}$  و دمای هادی  $65^{\circ}\text{C}$  درنظر گرفته شده است. و فاصله بین در شبه که

بطور عمودی و از پهنا کنار هم قرار گرفته اند برابر ضخامت شبهه می باشد.

## جدول ۱۱

پهنا × ضخامت mm × mm	سطح مقطع mm <sup>2</sup>	وزن Kg/m	جنس ماده*	جریان پیوسته متابول نا فرکانس ۶۰ هرتز			
				تعداد هادی رنگشده	تعداد هادی نخت	تعداد هادی رنگشده	تعداد هادی نخت
۱۲ × ۵	۵۹/۰	۰/۱۶۰	E-Al F10	۱۶۰	۲۹۲	۱۳۹	۲۶۳
۱۲ × ۱۰	۱۱۹/۰	۰/۲۲۲	E-Al F10	۲۰۷	۴۹۰	۲۲۴	۴۴۰
۲۰ × ۵	۹۹/۱	۰/۲۶۸	E-Al F10	۲۰۴	۴۶۶	۲۱۴	۲۹۲
۲۰ × ۱۰	۱۹۹	۰/۵۲۸	E-Al F10	۲۹۲	۷۲۰	۲۲۱	۶۴۲
۲۰ × ۵	۱۹۹	۰/۴۰۲	E-Al F10	۲۵۶	۶۰۶	۲۹۰	۵۷۶
۲۰ × ۱۰	۲۹۹	۰/۸۰۸	E-Al F10	۵۲۶	۹۰۶	۴۴۰	۸۲۲
۴۰ × ۵	۱۹۹	۰/۵۲۸	E-Al F10	۴۵۶	۷۶۲	۳۷۶	۶۰۸
۴۰ × ۱۰	۳۹۹	۱/۰۸	E-Al F10	۶۷۷	۱۱۸۰	۵۰۷	۱۰۲۰
۵۰ × ۵	۲۹۹	۰/۶۷۲	E-Al F10	۵۰۶	۹۱۶	۴۰۰	۷۸۶
۵۰ × ۱۰	۴۹۹	۱/۳۵	E-Al F10	۸۱۵	۱۴۰۰	۶۶۷	۱۲۱۰
۶۰ × ۵	۲۹۹	۰/۸۰۸	E-Al F10	۶۰۵	۱۰۷۰	۵۲۲	۹۱۰
۶۰ × ۱۰	۵۹۹	۱/۶۲	E-Al F10	۹۰۱	۱۶۱۰	۷۷۴	۱۳۹۰
۸۰ × ۵	۲۹۹	۱/۰۸	E-Al F10	۸۰۱	۱۲۶۰	۶۸۸	۱۱۰
۸۰ × ۱۰	۷۹۹	۱/۱۶	E-Al F10	۱۲۲۰	۲۰۰۰	۹۸۲	۱۷۲۰
۱۰۰ × ۵	۴۹۹	۱/۳۵	E-Al F6.5	۱۰۵۰	۱۶۰۰	۸۴۶	۱۳۹۰
۱۰۰ × ۱۰	۹۹۹	۱/۷۰	E-Al F6.5	۱۴۸۰	۲۲۹۰	۱۱۹۰	۲۰۵۰
۱۰۰ × ۱۵	۱۵۰۰	۴/۰۴	E-Al F6.5	۱۸۰۰	۲۹۱۰	۱۴۵۰	۲۵۰۰
۱۲۰ × ۱۰	۱۲۰۰	۴/۲۴	E-Al F6.5	۱۷۳۰	۲۷۵۰	۱۳۹۰	۲۲۶۰
۱۲۰ × ۱۵	۱۸۰۰	۴/۸۶	E-Al F6.5	۲۰۹۰	۳۲۲۰	۱۶۸۰	۲۸۵۰

۱۲


- وزن با توجه به چگالی ۷/۷ Kg/dm<sup>3</sup> محاسبه شده است.

- مواد Al-E و سایر مواد با توجه به استاندارد DIN 40501, Sheet 3 برده و لب شبتهای نخت مطابق استاندارد DIN 46433 گردشده اند.

مشخصات باردهی شبتهای آلومینیومی لوله‌ای شکل در جدول (۷-۶) آمده است، دمای

محیط  $35^{\circ}\text{C}$  و دمای هادی  $65^{\circ}\text{C}$  درنظر گرفته شده است و فاصله بین خط مرکزی دو فاز مجاور بزرگتر

با برابر با  $2$  برابر قطر خارجی شیشه می‌باشد.



جدول ۱۲ شیشه‌های آلمینیومی با سطح مقطع لوله‌ای شکل، دمای محیط  $35^{\circ}\text{C}$

دمای هادی  $65^{\circ}\text{C}$  و فاصله بین مرکز فازها بزرگتر با برابر با  $2/5$  برابر


قطر خارجی لوله می‌باشد

قطر خارجی mm	ضخامت جداره mm	سطح مقطع mm <sup>2</sup>	وزن Kg/m	جنس ماده	جریان پیوسته شب	
					رنگشته	لخت
۲۰	۲	۱۱۳	۰/۲۰۵	E-Al F10	۲۰۵	۲۰۷
	۳	۱۶۰	۰/۴۲۲	E-Al F10	۲۶۲	۲۰۵
	۴	۲۰۱	۰/۵۴۴	E-Al F10	۲۰۷	۲۲۲
	۵	۲۲۶	۰/۶۲۶	E-Al F10	۲۲۰	۲۷۰
	۶	۲۶۴	۰/۷۱۲	E-Al F10	۲۶۵	۲۹۲
	۷	۳۰۱	۰/۸۰۹	E-Al F10	۳۰۱	۳۰۷
۲۲	۲	۱۸۸	۰/۵۰۹	E-Al F10	۴۷۸	۴۹۵
	۳	۲۷۳	۰/۷۲۹	E-Al F10	۵۷۵	۴۷۶
	۴	۳۰۲	۰/۹۰۰	E-Al F10	۹۰۲	۵۳۹
	۵	۴۲۲	۱/۱۰	E-Al F10	۷۱۶	۵۹۲
	۶	۴۹۰	۱/۲۲	E-Al F10	۷۸۹	۶۳۶
	۷	۵۲۹	۰/۹۴۵	E-Al F10	۵۹۱	۴۸۵
۴۰	۲	۱۱۹	۰/۹۴۲	E-Al F10	۷۱۴	۵۹۵
	۳	۱۶۱	۱/۲۲	E-Al F10	۸۱۳	۶۹۷
	۴	۱۸۷	۱/۴۸	E-Al F10	۸۹۶	۷۴۳
	۵	۲۰۰	۱/۷۲	E-Al F10	۹۶۶	۷۱۲
	۶	۲۴۱	۱/۷۳	E-Al F10	۹۶۶	۷۱۲
	۷	۲۶۳	۱/۷۰	E-Al F10	۸۸۶	۷۲۰
۵۰	۲	۱۶۸	۱/۰۸	E-Al F10	۱۰۱۰	۸۲۲
	۴	۲۰۷	۱/۹۱	E-Al F10	۱۱۲۰	۹۰۹
	۵	۲۲۹	۱/۲۲	E-Al F10	۱۲۱۰	۹۸۴
	۶	۲۴۰	۱/۸۰	E-Al F7	۱۳۷۰	۱۱۱۰
	۸	۲۶۰	۱/۲۹	E-Al F7	۱۴۹۰	۱۲۱۰
	۱۰	۲۸۰	۱/۲۹	E-Al F7	۱۴۹۰	۱۲۱۰
۶۰	۲	۱۹۰	۱/۰۳	E-Al F10	۱۱۱۰	۸۹۲
	۴	۲۴۱	۱/۰۰	E-Al F10	۱۲۷۰	۱۰۲۰
	۵	۲۶۱	۱/۴۶	E-Al F10	۱۴۰۰	۱۱۲۰
	۶	۲۷۰	۱/۰۰	E-Al F10	۱۵۲۰	۱۲۲۰
	۸	۲۸۰	۱/۷۳	E-Al F7	۱۶۷۰	۱۳۱۰

۱۲ ادامه جدول

قطر خارجی mm	ضخامت جداره mm	سطح مقطع mm <sup>2</sup>	وزن Kg/m	جنس ماده	جريان پوسته شب	
					رنگشته	لخت
۸۰	۲	۷۲۹	۱/۹۶	E-Al F10	۱۳۹۰	۱۱۱۰
	۴	۹۰۵	۲/۵۸	E-Al F10	۱۶۰۰	۱۲۸۰
	۵	۱۱۸۰	۲/۱۸	E-Al F10	۱۱۷۰	۱۴۲۰
	۶	۱۴۰۰	۲/۷۷	E-Al F10	۱۹۲۰	۱۰۴۰
	۸	۱۸۱۰	۲/۱۹	E-Al F7	۲۲۰۰	۱۷۹۰
	۱۰	۲۲۰۰	۵/۹۴	E-Al F7	۲۴۱۰	۱۹۲۰
۱۰۰	۲	۹۱۴	۲/۴۷	E-Al F10	۱۷۲۰	۱۳۷۰
	۴	۱۲۱۰	۲/۲۶	E-Al F10	۱۹۸۰	۱۰۷۰
	۵	۱۴۹۰	۴/۰۳	E-Al F10	۲۲۰۰	۱۷۵۰
	۶	۱۷۷۰	۴/۷۸	E-Al F10	۲۳۹۰	۱۹۰۰
	۸	۲۲۱۰	۶/۲۴	E-Al F7	۲۷۴۰	۲۱۷۰
۱۲۰	۴	۱۴۹۰	۲/۹۴	E-Al F10	۲۲۶۰	۱۸۹۰
	۰	۱۸۱۰	۴/۸۸	E-Al F10	۲۶۲۰	۱۰۷۰
	۶	۲۱۰۰	۵/۸۰	E-Al F10	۲۸۵۰	۲۲۵۰
	۸	۲۴۲۰	۷/۶۰	E-Al F7	۲۲۷۰	۲۵۸۰
	۱۰	۳۴۶۰	۹/۲۲	E-Al F7	۲۵۹۰	۲۸۲۰
۱۶۰	۴	۱۹۶۰	۵/۲۹	E-Al F10	۲۱۱۰	۲۴۲۰
	۵	۲۴۴۰	۶/۵۷	E-Al F10	۲۴۶۰	۲۷۱۰
	۶	۲۹۰۰	۷/۸۴	EAlu F10	۲۷۸۰	۲۹۰۰
	۸	۳۸۲۰	۱۰/۳	E-Al F7	۲۲۴۰	۳۲۹۰
	۱۰	۴۷۱۰	۱۲/۷	E-Al F7	۲۷۶۰	۳۷۲۰

مشخصات باردهی شبه آلمینیوم از پروفیل U برای جریان متناسب و دمای محیط  $25^{\circ}\text{C}$  و دمای هادی  $65^{\circ}\text{C}$  در جدول ۱۳ آورده شده است. هنگامیکه شکل پروفیل بصورت [ ] قرار گرفته است، و فاصله بین خط مرکز دو فاز بزرگر یا مساوی  $2h$  می‌باشد. مواد استفاده شده E-Al و یا سایر مواد مطابق استاندارد DIN 40501, Sheet 3 می‌باشد.



جدول (ج-۸-۱۳)

ابعاد				سطح مقطع		وزن		جنس ماده	جریان پرسته شده			
b	b	s	d	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		رنگند		لخت	
mm	mm	mm	mm	mm'	mm'	Kg/m	Kg/m		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
۶۰	۲۰	۴	۲۵	۴۹۸	۸۹۶	۱/۲۲	۲/۲۲	E-Al F6.5	۸۸۰	۱۸۰۰	۶۸۵	۱۲۷۰
۸۰	۲۷/۵	۶	۲۵	۸۵۸	۱۲۷۰	۲/۳۲	۴/۶۴	E-Al F8	۱۴۶۰	۲۵۴۰	۱۱۴۰	۲۰۰۰
۱۰۰	۲۷/۵	۸	۲۵	۱۲۷۰	۲۵۴۰	۲/۴۷	۶/۹۴	E-Al F8	۲۰۰۰	۳۴۵۰	۱۰۵۰	۲۷۰۰

### ج - ایب تصحیح

در صورتیکه شرایط واقعی با شرایط فرض شده در جداول ۱۳ تا ۸ فرق داشت باشد بایستی

جریان خوانده شده از جدول بصورت زیر تصحیح گردد.

$$I_{con} = I_{table} \times k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5$$

که در فرمول فوق:

$I_{con}$  : جریان پرسته ایست که شیوه می تواند از خود عبور دهد.

$I_{table}$  : مقدار جریان خوانده شده از جداول ۱۳ تا ۸ با توجه به سطح مقطع انتخابی می باشد.

$k_1$  : ضریب تصحیح جریان با توجه به تغییرات رسانانی می باشد.

$k_2$  : ضریب تصحیح جریان با توجه به تغییرات دمای محیط و شبهه از مقادیر فرض شده می باشد.

$k_3$  : ضریب تصحیح جریان با توجه به تأثیرات حرارتی ناشی از نحوه قرار گرفتن شیوهها نسبت به هم می باشد.

$k_4$  : ضریب تصحیح جریان با توجه به تأثیرات الکتریکی ناشی از نحوه قرار گرفتن شیوهها نسبت به هم می باشد.


$k_1$  : ضریب تصحیح جریان با توجه به ارتفاع نصب تابلو از سطح دریا می‌باشد.

### - ضریب تصحیح $k_1$

با توجه به جنس شینه و رسانایی ماده مورد استفاده بایستی جریان خوانده شده از جداول ۸ تا ۱۳ تصحیح گردد. در شکل ۲ ضریب تصحیح  $k_1$  برای شینه آلمینیوم و مسی آمده است.

تفییر مقدار رسانایی برای آلمینیوم از مقدار  $35 \text{ m}/\Omega \text{mm}^2$  و برای مس از  $56 \text{ m}/\Omega \text{mm}^2$  درنظر گرفته شده است.

برای مثال شینه آلمینیوم با  $k = 30 \text{ m}/\Omega \text{mm}^2$  ضریب تصحیح برابر  $925/0$  می‌شود.




شکل ۲ ضریب تصحیح  $k_1$  با تغییر رسانایی ماده مورداستفاده

### - ضریب تصحیح $k_1$

اگر دمای محیط و شینه با مقادیر درنظر گرفته شده در جداول ۸ تا ۱۳ فرق داشته باشد

ضریب تصحیح مطابق شکل ۳ بدست می‌آید.



شکل ۳ ضریب تصحیح  $k_2$  برای مقادیر دمای غیر از  $35^\circ\text{C}$  برای هوا و  $65^\circ\text{C}$  برای هادی،  $\theta_s$  دمای شبته  $\theta_u$  دمای متوسط هوا در ۲۴ ساعت

هنگام انتخاب سطح مقطع شبته، باید توجه شود که حداقل دمای عملکرد مجاز تجهیزات و اتصالات و مواد عایقی مربوطه مناسب این کار باشد.

برای مثال، اگر  $\theta_u = 35^\circ\text{C}$  و دمای حداقل شبته  $\theta_s = 80^\circ\text{C}$  (از دیاد حرارت  $45^\circ$ ) ضریب  $k_2 = 1/24$  می‌شود و برای دمای محیط  $\theta_u = 45^\circ\text{C}$  و دمای شبته  $\theta_s = 65^\circ\text{C}$  (از دیاد حرارت  $20^\circ$ ) ضریب  $k_2 = 0/77$  می‌شود.

#### - ضریب تصحیح $k_2$

ضریب تصحیح جریان با توجه به اثر حرارتی با درنظر گرفتن نحوه فرار گیری شبته‌ها، به هنگامیکه شبته‌ها بصورت دوبل و پهنه‌ای آن بصورت افقی فرار گرفته است بصورت زیر می‌باشد (برای شبته‌هایی به عرض  $50-200$  میلیمتر و ضخامت  $5-10$  میلیمتر)

برای شبته‌های رنگ شده  $k_2 = 0/85$ .

برای شینه‌های رنگ‌شده  $k_4 = 0.85$ .

برای شینه‌های رنگ‌شده  $k_4 = 0.8$ .

(لازم به ذکر است که نصب شینه‌ها بطورافقی، به علت تشعشع حرارتی نامناسبتر و خنک شدن


کمتر، باعث کاهش باردهی شینه می‌شود)

### - ضریب تصحیح $k_4$

ضریب تصحیح جریان پاتروجه اثر الکتریکی با درنظر گرفتن نحوه قرارگیری شینه‌ها برای شینه‌های



مسی و آلومینیومی در شکل ۴ و ۵ آمده است.

الف -



- ب -

ب -




شکل ۴ ضریب تصحیح  $k_4$  با درنظر گرفتن اثر پوستی برای شینه‌های آلومینیومی و فواصل کم  
میان فازها

الف - ضریب تصحیح  $k_4$  برای ضخامت شینه  $s=5 \text{ mm}$ ، ب - ضریب تصحیح  $k_4$  برای

ضخامت شینه  $s=10 \text{ mm}$ ، پ - ضریب تصحیح  $k_4$  برای ضخامت شینه  $s=15 \text{ mm}$

الف-



شکل ۱۵ ضرب تصحیح  $k_c$  برای تاثیرات پوستی برای هادی مسی با درنظر گرفتن فاصله کم بین فازها

الف - مثال از نوع شکل قرار گرفتن هادی برای  $n = 2$

ب - ضرب تصحیح  $k_c$  برای ضخامت هادی  $s = 5 \text{ mm}$

پ - ضرب تصحیح  $k_c$  برای ضخامت هادی  $s = 10 \text{ mm}$  بصورت تابعی از  $b \cdot h / a^2$  که  $b$  و  $a$  برحسب میلیمتر می‌باشد و  $n$  تعداد هادیها در هر فاز می‌باشد.

#### ضریب تصحیح $k_c$

ضریب تصحیح جریان ( $k_c$ ) با توجه به ارتفاع و فشار محل نصب شبه در جدول ۱۴ آمده است.

جدول ۱۴ ضرب تصحیح  $k_c$  برای نصب شبهها در ارتفاع بیش از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا

ضریب تصحیح $k_c$	ارتفاع بالاتر از سطح دریا
۱	۱۰۰۰
۰/۹۹	۲۰۰۰
۰/۹۶	۳۰۰۰
۰/۹	۴۰۰۰

## - اتصالات شین -













به هنگام ارتباط شینها به یکدیگر و گرفتن انشعاب باید دقت شود که مقاومت شین در محل اتصال تا حد امکان کوچک نگهداشته شود. تا از ازدیاد حرارت در محل اتصال جلوگیری گردد. به هنگام اتصال دو شینه سطح تماس بایستی بوسیله سوهان یا برس سبیی کاملاً "تمیز" گردد. سپس با توجه به جداول زیر تعداد و اندازه سوراخها بر روی شینه مشخص شده و اتصال توسط پیچ و مهره صورت گیرد.

جدول ۱۵ طرز آماده کردن شینهای تخت برای اتصال (ابعاد به میلیمتر)

۸۰-۱۲۰			۶۰			۲۵-۴۰			۱۲-۵۰			پهنای هادی
IV			III			II			I			شكل
				سوراخ انتهای شین								
e <sub>r</sub>	e <sub>t</sub>	e <sub>i</sub>	e <sub>r</sub>	e <sub>t</sub>	e <sub>i</sub>	e <sub>r</sub>	e <sub>t</sub>	d	e <sub>i</sub>	d	b	ابعاد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5/5	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7/5	6/6	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	20	
-	-	-	-	-	-	30	2/5	11	12/5	11	25	
-	-	-	-	-	-	30	151	11	15	11	30	
-	-	-	-	-	-	40	20	12/5	20	12/5	40	
-	-	-	-	-	-	40	20	12/5	25	12/5	50	
-	-	-	26	26	17	40	20	12/5	-	-	60	
40	40	20	-	-	-	-	-	-	-	-	80	
50	40	20	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
60	40	20	-	-	-	-	-	-	-	-	120	

روابطیهای مجاز برای فواصل مرکز سوراخها برابر  $\pm 0/3$  میلیمتر می‌باشد.

جدول ۱۶ مثالهایی از اتصالات پیچ و مهرهای برای شیشهای نخت

   	اتصال طولی
   	اتصال با زاویه
   	اتصال صلی

مقادیر نمونهای  $b$ ,  $d$ ,  $e_1$ ,  $e_2$  و  $e_{II}$  در جدول ۱۵ آمده است.



در اتصالاتی که فقط از یک پیچ استفاده شده است باید اطمینان حاصل شود تا از مثل شدن اتصال جلوگیری گردد. در اتصالات صلیبی پهنه‌ی شبه افقی (شبه اصلی) بزرگتر یا برابر شبه اشعاعی باید باشد.

جدول ۱۷ سوراخهای لازم جهت اتصالات شین Lاشکل (ابعاد به میلیمتر)

سوراخ انتهای شین

شبه به پهنه‌ی ۱۰۰ نا ۱۶۰ میلیمتر

شبه به پهنه‌ی ۶۰ نا ۸۰ میلیمتر



مقادیر نمونه‌ای ۵ در جدول ۱۸ آمده است.

$h$  برابر ارتفاع پروفیل Lاشکل می‌باشد.





رواهاری مجاز برای فواصل مرکز سوراخها برابر  $3/10 \pm$  میلیمتر می‌باشد.

برای اتصال شبه‌های لوله‌ای و یا پروفیل Lاشکل از کلمپهای مخصوص باید استفاده نمود. طرز آماده کردن محل ارتباط شبه‌ها به همراه اشکال مربوطه در زیر آمده است.

جدول ۱۸ نمونهای از اتصالات طولی در شبکه از نوع پروفیل Uاشکل (ابعاد به میلیمتر)


پهنهای هادی از ۱۰۰ تا ۱۶۰ میلیمتر

پهنهای هادی از ۸۰ تا ۱۲۰ میلیمتر




$h$	۶۰	۸۰	۱۰۰	۱۲۰	۱۴۰	۱۶۰
$b$	۵۰	۵۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۸۰
$e_4$	—	—	۲۰	۲۰	۲۵	۳۰
$e_5$	—	—	۴۰	۴۰	۵۰	۶۰

جدول ۱۹ نمونه‌هایی از اتصالات صلیبی در شیوه‌هایی از نوع پروفیل U شکل  
(ابعاد بر حسب میلیمتر)




$b = 60 \text{ mm}$   
برای پروفیلهای U و ۸۰



$b = 12-50 \text{ mm}$   
مناسب برای انواع پروفیلهای U شکل

$b$	۱۲	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰
$d$	۵/۵	۶/۶	۹	۱۱	۱۱	۱۳/۵	۱۳/۵	۱۳/۵






شکل ۶ طرز ارتباط شین با پیچ و مهره را نشان می‌دهد.


















شکل ۶

دستور العمل کارگاهی برای تنظیم گشتاور اتصالات پیچ و مهره‌ای

محدوده، کاربرد: پیچ و مهره گالوانیزه (گالوانیزه گرم) و روغن کاری شده

مورد مصرف	نحوه اتصالات	میزان گشتاور (N.m)											
		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24		
اتصالات قطعات آهنی بطور عمومی و همچنین بستان دستگاهیانی بدنه آهنی به یکدیگر		DIN 933-8/8 SN 70093 DIN 934-8	پیچ شش گوش ۶ عدد واشر خاردار مهره شش گوش	-	-	7.2	12	30	60	105	260	505	165
اتصال آهن با صفحات عایق		DIN 84-4/8 DIN 127 DIN 934-8	پیچ سراستوانه‌ای ۱ عدد واشر فنری مهره شش گوش	0.67	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
اتصال من با من بطور مثال: ابزار دقیق		DIN 933-8/8 SN 70093 DIN 9021 DIN 934-8	پیچ شش گوش ۶ عدد واشر خاردار ۱ عدد واشر تخت مهره شش گوش	-	-	3.7	6.4	15.8	31.1	54.8	134	263	452
کلیدها باسباها اتصال		DIN 933-8/8 SN 70093 DIN 9021 DIN 934-8	پیچ شش گوش ۶ عدد واشر خاردار ۱ عدد واشر تخت مهره شش گوش	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
اتصالات کابلها بریمهای کابلشونها با گشتاور داده شده		DIN 933-8/8 DIN 125 DIN 6796 DIN 934-4	پیچ شش گوش ۱ عدد واشر تخت ۱ عدد واشر فنری مهره شش گوش	-	-	5	8	20	40	70	170	330	560
برای ۲ اتصال هم قابل استفاده است		DIN 84-4/8 DIN 125 DIN 127 DIN 934-4	پیچ سراستوانه‌ای واشر تخت واشر فنری (۲ عدد) مهره شش گوش	0.67	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
صفحه، عایق با صفحه عایق شده (با پوش عایقی)		DIN 933-8/8 DIN 9021 DIN 934-8	پیچ شش گوش ۶ عدد واشر تخت مهره شش گوش	-	-	3.7	6.4	15.8	31.1	54.8	134	263	452
		DIN 84-4/8 DIN 125 DIN 934-4	پیچ سراستوانه‌ای ۲ عدد واشر تخت مهره شش گوش	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-

مورد مصرف	نحوه اتصالات	میزان گشتاور (N.m)		
		M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24		
اتصال قطعات ساخته شده از عایق		DIN 84-4/8 DIN 125 DIN 127 DIN 934-4	پیچ سر استوانه ای واشر تخت واشر فنری مهربه شش گوش	0.7 1.5 3 - - - - - -
اتصال قطعات ریخته گردیده (دندنه) شده رزوه		DIN 933-B/8 SN 70093	پیچ شش گوش واشر خاردار	- - 3.7 6.4 15.8 31.1 54.8 134 263 452
اتصال قطعات آلومینیومی با آلومینیومی		DIN 933-B/8 SN 70093 DIN 9021	پیچ شش گوش واشر فنری مهربه شش گوش	- - - - 20 - - - -
اتصال قطعات آهنی با آهنی		DIN 912-B/8 SN 70093 DIN 934-8	پیچ آلن واشر خاردار مهربه شش گوش	- - - 12 30 - - - -
اتصال قطعات آهنی با آهنی برای d ≥ 2 mm		DIN 912-B/8	پیچ آلن	- - - 3.6 8.7 17 - - - -
اتصال قطعات آهنی با آهن برای d ≥ 2 mm		SN 68003 ST SN 70093	پیچ سرعتی واشر خاردار	- - 4 6.4 - - - - -
اتصال قطعات آهنی با آهنی		DIN 603-8/8 DIN 934-8	پیچ سرگود باخراچنار پر مهربه شش گوش	- - - 12 30 60 - - - -
اتصال قطعات آهنی با مسی		DIN 603-8/8 DIN 6796 DIN 934-8	پیچ سرگردخارچنار پر واشر فنری مهربه شش گوش	- - - - - 40 - - - -
اتصال قطعات مسی سا مسی		DIN 603-8/8 DIN 6796 DIN 934-8	پیچ سرگردخارچنار پر واشر فنری مهربه شش گوش	- - - - - 40 - - - -
اتصال قطعات آهنی با مواد عایقی		DIN 603-8/8 DIN 125 DIN 934-8	پیچ سرگردخارچنار پر واشر تخت مهربه شش گوش	- - - - - 31 - - - -
اتصال قطعات آهنی با آهنی		DIN 603-8/8 SN 70093 DIN 934-8	پیچ سرگردخارچنار پر ۲ عدد واشر خاردار مهربه شش گوش	- - - - - 60 - - - -
اتصال قطعات آهنی با آهنی		DIN 964-4/8 DIN 6796 DIN 934-8	پیچ سر خزینه واشر فنری مهربه شش گوش	- - 3 5.1 12.6 14.8 - - - -
قطعات آهنی با آهنی		DIN 964-5/6 DIN 6796 DIN 934-8	پیچ سر خزینه واشر فنری مهربه شش گوش	- - - - 12 - - - -
قطعات آهنی با مواد عایقی		DIN 125 DIN 934-8	واشر تخت مهربه شش گوش	- 1.5 3 5.1 12.6 - - - -
قطعات آهنی با پلاکی گلس				- 1.5 2.5 4.5 10 - - - -

## ۹- رنگ آمیزی تابلوهای برق و مراحل آن

متنااسب با شرایط محل نصب و همچنین شرایط بهره رداری باشتنی تابلوهای برق رنگ آمیزی شود.  
مراحل رنگ آمیزی تابلوهای برق عبارتست از:

- ۱- چربی زدایی
- ۲- زنگ زدایی
- ۳- فسفاته کاری
- ۴- رنگ کاری

هریک از پرسه های فوق متنااسب با شرایط محیطی محل نصب و بهره برداری متفاوت خواهد بود که مطابق با استاندارد باشتنی اجرا گردد.

## ۱۰- طریقه صحیح تحویل گیری و حمل تابلوها

تابلوهایی که باید در پستهای توزیع برق نصب شوند ، طبق مشخصات فنی خردیار در کارخانه سازنده ، مونتاژ و بعد از تکمیل برگه آزمون های معمول ( روتین ) کارخانه ، به محل پست حمل می گردند. البته آزمون نوعی که برای تأیید مشخصه های طراحی است قبل از روی نمونه ای از تابلوها انجام گرفته است . مدارکی که همراه با تابلوها از طرف کارخانه سازنده ، همراه با تابلو تحویل خردیار می شود عبارت از برگه های آزمون نوعی و روتین و دستورالعمل ها نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، سرویس و نگهداری و تعمیرات و عیب یابی تابلوها می باشد. تابلوهایی که بصورت دمونتاژ به خردیار تحویل می شود باشتنی نقشه مونتاژ تابلو هم به خردیار تحویل شود ، آزمون روتین بعد از مونتاژ و نصب تابلو در محل باشتنی انجام شود . برای جلوگیری از صدمات مکانیکی و یا تأثیرات محیطی ناشی از حمل و نقل و پیاده کردن تابلو و یا انبار نمودن تابلوها باشتنی تابلوها بعد از ساخت بگونه ای مناسب بسته بندی شوند. بر روی بسته بندی اطلاعات لازم از جمله نام شرکت سازنده ، باشتنی درج شده باشد. قبل از تخلیه تابلو از وسیله نقلیه می باید از وضعیت ظاهری آن بازدید و پس از تخلیه از بدن ، چهارچوب و درب تابلوها ، معاینه ای دقیقی بعمل آید و درصورت آسیب دیدگی ، مرانب به کارخانه سازنده گزارش شود.

باید دقت شود که تابلوها همواره در حالت قائم جایجا شوند و دقت شود که چون نصب تابلوها در آخرین مرحله از عملیات ساختمانی پست انجام می گیرد ، بنابراین تحویل ، بارگیری و حمل تابلوها باید زمانی انجام شود که بمحض تخلیه تابلو در محل پست ، نصب آن آغاز شود.

## ۱۱- نحوه نصب تابلوهای LV

در این قسمت نکات کلی برای نصب تابلوهای LV و MV بیان می شود. این نکات به همراه توصیه های کارخانه سازنده در این مورد باید استفاده شود.

-۱۱- نکاتی که قبل از نصب تابلو ها بایستی رعایت گردد عبارتند از:

- محوطه های جداگانه برای تابلوهای LV و MV توصیه می گردد. البته اگر هر دو تابلو تمام بسته باشند ، نصب هر دو تابلو در یک محوطه مشکلی ایجاد نمی کند.
- محوطه و محل نصب تابلوها باید طوری باشد تا آبهای سطحی جاری و یا طوفان و سیل به آن آسیبی نرساند.
- دمای محیطی که تابلوها در آن نصب می شود ، بالاتر از ۵- درجه سانتی گراد باشد. در غیر این صورت استفاده از گرمکن برقی توصیه می گردد.
- تهویه محوطه نصب تابلو باید به خوبی صورت گرفته تا از زنگ زدن تابلوها و تجمع گرد و غبار در محیط جلوگیری شود.

- سقف پست نباید گچ کاری شود ، زیرا در اثر ریزش گچ از سقف ، خطر اتصال کوتاه برای تابلوها وجود دارد.
- درب اصلی باید به اندازه ای باشد که ورود و خروج تابلوها مشکل نباشد.
- فاصله تابلوها از دیوارهای پست ، مطابق استاندارد انتخاب شود تا تهویه تابلوها به خوبی انجام شده و امکان دسترسی به کلیه قسمتهای تابلو برای انجام سرویس و نگهداری و تعمیر آنها مقدور باشد.
- با توجه به حداقل زمان عملکرد سیستم حفاظتی و قدرت اتصال کوتاه پست ، سیستم زمین مناسب ایجاد شده باشد.
- چیدمان تابلوها بایستی در محوطه پست طوری انجام شود که خطر برق گرفتگی برای اپراتورهای نداشته باشد.
- برای جابجایی تابلو هنگام نصب ، از وسایل مناسب مانند جرثقیل و لیفتراک استفاده شود. در صورتی که کف تابلو از قطعات فلزی مستحکم مانند ناوданی ساخته شده باشد ، قراردادن لوله زیر کلاف تحتانی و یا لغازاندن آن روی صفحات فلزی مجاز می باشد.
- دقت شود که تابلوها همواره در وضعیت قائم جابجا شوند.

### ۲- نصب تابلوهای LV در محوطه باز

- تابلوهایی که در محوطه باز نصب می شوند باید بر روی سکوی بتی یا آجری که ۲۰ الی ۲۵ سانتیمتر از کف تمام شده محوطه مربوطه ارتفاع داشته باشد ، نصب می شود. سکوی یاد شده از نوع توخالی بوده و باید دیواره ای به ضخامت ۲۰ الی ۲۵ سانتیمتر باشد. این دیواره ها باید برای تابلوهای LV نیم متر و برای تابلوهای MV یک متر پایین تر از کف تمام شده محوطه شروع و تا ۲۰ الی ۲۵ سانتیمتر بالاتر از کف مذبور ادامه داشته باشد. لبه خارجی سکو بصورت نیم گرد یا پخ ساخته شود و از هر چهار طرف حداقل ۱۰ سانتیمتر بزرگتر از بدنه تابلو بوده و لبه داخلی آن حداقل ۵ سانتیمتر از بدنه تابلو فاصله داشته باشد.

- محل نصب تابلوهای قابل نصب در فضای باز ، باید طوری پیش بینی شود که در جلوی آن محل کافی برای دسترسی به تابلو وجود داشته باشد.

- برای نصب تابلو روی سکوی بتونی در نواحی مرطوب ، ابتدا کلافی از نبشی آهنی تهیه کنید ، سپس تابلو به آن پیچ و مهره گردد ، تا تابلو با کف بتونی سکو تماس مستقیم نداشته باشد.

- دقت شود که موقع نصب کلاف نبشی یا قاب فلزی روی سکوی بتنی ، قاب فلزی دقیقاً تراز بوده و ناصافی آن در تمام طول قاب کمتر از ۲ میلیمتر باشد.

### ۳-۱۱ نصب تابلوهای LV در پست های سرپوشیده

تابلوهای ایستاده تمام بسته و قابل دسترسی و فرمان از جلو و کشویی باید به یکی از دو روش زیر نصب شوند:

#### - نصب بر روی اطافک کابل

برای نصب این قبیل تابلوها بر روی اطافک کابل باید یک دهانه به شکل مستطیل ، مناسب با ابعاد کف تابلو در سقف اطافک مزبور احداث و تابلو بر روی آن نصب شود. طول دهانه مورد نظر باید ۲۰ سانتیمتر کمتر از عرض مجموع تابلو و عرض آن ۲۰ سانتیمتر کمتر از عمق تابلوی مربوطه خواهد بود. لبه دهانه باید با آهن نبشی ۴ ( ۴ سانتیمتر در ۴ سانتیمتر ) مهار شود.

#### - نصب بر روی کanal

طول کanal مورد نظر که تابلو بر روی آن نصب می شود ، باید ۲۰ سانتی متر کمتر از عرض مجموع تابلو باشد و عرض آن نیز ۲۰ سانتیمتر کمتر از عمق تابلوی مربوطه خواهد بود. عمق کanal برای تابلوهای LV ، ۸۰ سانتیمتر و برای تابلوهای MV ، ۱۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود. این کanal باید برای ورود و خروج کابلها به کanal کابل کشیها مرتبط باشد و لبه دهانه کanal با آهن نبشی ۴ ( ۴ سانتیمتر در ۴ سانتیمتر ) مهار شود.

#### - استقرار و نصب تابلو در پست های سرپوشیده

چنانچه تابلو ها بصورت سلولهای جداگانه باشند ، استقرار آنها باید از دورترین تابلو نسبت به درب ورودی پست باشد. بعد از قرار گرفتن هر سلول بر روی چهار چوب فلزی بکمک شاقول و تراز باید تنظیم شود.

اتصال سلولها به یکدیگر توسط پیچ و مهره و طبق دستورالعمل کارخانه سازنده باش و موقعیت سلولها بکمک سوراخهایی که به رنگ قرمز علامت گذاری شده اند ، کنترل شود.

برای اتصال سلولها به یکدیگر از سلولهای کناری شروع کرده و بعد از تنظیم امتداد آنها ، پیچ و مهره های پایینی و بالایی را به ترتیب محکم نمود. در صورتی که نیاز به جابجایی مختصر یکی از سلولها در محل استقرار باشد ، نیروی جابجایی به کلاف زیرین وارد شود. زیرا در غیر این صورت سلول صدمه خواهد دید. برای ثابت کردن تابلو و جلوگیری از جابجایی جزیی در طول مدت کلیدزنی ، بهتر است که تابلوها روی کف پست با استفاده از پیچ خود باز شو ( رول بولت ) محکم شود.

#### ۴-۸ نصب قطعات و اجزای تابلو

بعد از استقرار تابلو ، شینه های اصلی در سلولهای جداگانه را باید به هم وصل کرد. ابتدا بسته های موقت که برای حمل و نقل تعییه شده باز می شود. سپس شینه ها با توجه به ردیف رنگهای مشخص شده و استاندارد ، طبق دستورالعمل کارخانه سازنده به هم اتصال داده می شود. این اتصال توسط پیچ و مهره های دریافتی از کارخانه سازنده انجام می شود. سطح شینه ها به یکدیگر و به یراق آلات باید از هرگوه چربی و گرد و غبار پاک

شود. سفت کردن پیچ ها با آچار مخصوص ( تورک متر ) و با توجه به گشتاور تعیین شده توسط سازنده صورت می گیرد. سپس وسایل ابزار دقیق ، اندازه گیری و حفاظتی تابلو درصورتی که جداگانه حمل شده باشند ، طبق نقشه و دستورالعمل سازنده در محل مشخص شده ، نصب گردد. کلیه سیم کشی های داخلی تابلو و اتصال مدارهای ثانویه ترانسفورماتورهای اندازه گیری و حفاظتی ، فرمان و آلام و غیره طبق نقشه های سازنده ، با استفاده از سیم مسی مفتولی تک لا با سطح مقطع ۲/۵ میلی مترمربع و لوت ایقی حداقل ۱۰۰۰ ولت انجام گیرد. دسته بندی و فرم دهی این سیم ها باید بگونه ای باشد که تعویض هر کدام درصورت نیاز ، بدون باز کردن سایر مدارها امکان پذیر باشد. بعد از نصب اجزا و قطعات داخل تابلو ، باید گرد و غبار داخل آنها به خوبی پاک شود و نصب تجهیزات و اجزا بدقت مورد بازدید و بررسی قرار گیرد. برای این کار تمام اتصالات پیچ و مهره ها ، روغن کاری قسمتهای متحرک ، تنظیم سویچ ها ، رله ها و سالم بودن مدارات مربوط به سیگنالهای آلام ، همچنین عملکرد ارابه ها و مدار های کشویی دقیقاً بازررسی شوند. اتصالهای زمین بدن ، قاب و محفظه های تابلو از نظر محکم بودن کنترل شوند. در صورت وجود سرکابل ، این وسیله نیز به دقت به چهار چوب سلولها محکم شوند. در خاتمه مدارها و سلولها باید شماره گذاری شوند.

## ۱۲- آزمایشات قبل از بهره برداری تابلوها

بعد از نصب و قبل از اینکه تابلوهای برق تحت بار قرار بگیرند ، کلیه تجهیزات داخل سلولها از قبیل کلیدها ، مکانیزم های عمل کننده ، ترانسفورماتورهای اندازه گیری و حفاظتی و غیره باید بازررسی و آزمایش شوند و کلیه سیم بندیها و مدارهای الکتریکی ، مطابق دیاگرام های سازنده بازررسی و کنترل گرددند. همچنین استحکام اتصال سیم ها به ترمینالها مورد بازدی قرار گیرد. درصورتی که عمل مونتاژ و نصب قطعات آن در محل پست انجام گرفته باشد ، انجام آزمایشات معمول یا روتین لازم است و درصورتی که تابلوها بصورت یکپارچه از کارخانه به محل مصرف آورده شده است ، تأییده آزمون کارخانه برای این کار کافی است.

## ۱۳- آزمایشات تابلوهای LV

کارخانجات سازنده تابلوهای توزیع دو نوع آزمایش برای تابلوهای ساخته شده انجام می دهند . این آزمایشات براساس استانداردهای جهانی و پذیرفته شده توسط کارخانه سازنده انجام می شود و هنگام تحويل تابلو شرح و مدارک و مستندات آن به خریدار ارائه می شود . این آزمایشات عبارتند از آزمایشات نوعی و معمول یا روتین.

### ۱۳-۱ آزمایشات نوعی و تعیین تطابق ها

هدف از انجام آزمایشات نوعی ، تأیید مشخصه های طراحی است ، این آزمایشات بر روی نمونه ای از مجموعه یا زیر مجموعه ها انجام می گیرد. این آزمایشات عبارتند از:

- آزمون ولتاژ ضربه ای ( خشک )

- آزمون ولتاژ فرکانس صنعتی ( خشک )

- آزمون افزایش دما

- آزمون جریان کوتاه مدت بر روی مدار اصلی

- آزمون جریان کوتاه مدت روی مدارات زمین

- آزمون تعیین مطابقت ظرفیتهای قطع و وصل

- آزمون عملکرد مکانیکی

- آزمون تعیین مطابقت درجات حفاظتی IP

- آزمون مقاوم بودن در مقابل شرایط جوی برای تابلوهای قابل نصب در محوطه باز

### ۱۳-۲ آزمایشات معمول ( روتین )

- آزمون ولتاژ فرکانس صنعتی ( خشک )

- آزمون ولتاژ روی مدارات کمکی

- آزمون عملکرد مکانیکی

- آزمون وسائل کمکی الکتریکی و مکانیکی ( ایترلاک ها )

- آزمون وسائل کمکی الکتریکی ، هیدرولیکی و پنوماتیکی

- تعیین تطابق سیم کشی با نقشه های موجود

### ۱۳-۳ آزمایشات دوره ای تابلوهای LV

در آزمایشات دوره ای علاوه بر انجام آزمون های روتین بایستی آین آزمایشات نیز انجام شود:

- تست مقاومت عایقی

- تست PI یا اندیس پلاریزاسیون

- تست های مربوط به روغن برای کلیدهای کم روغنی ( آزمایش های ولتاژ شکست ، تانزانت دلتا ، عدد اسیدی ، میزان رطوبت ).

- تست اهمی قطب های کلیدهای قدرت و اطمینان از مقدار میکرواهم مجاز آنها

- تست مقاومت زمین تابلو

## ۱۴- نحوه زمین کردن مناسب پست و تابلوهای LV

یک هادی زمین در تمام طول تابلوهای قدرت و فرمان LV باستی کشیده شود. چگالی جریان در هادی زمین از ۲۰۰ آمپر بر میلی متر مربع نباید تجاوز کند. همچنین سطح مقطع هادی زمین نباید از ۳۵ میلی متر مربع کمتر باشد. هادی زمین در انتهای بوسیله ترمینال مناسب به سیستم زمین تأسیسات متصل می شود. هر واحد از محفظه ها باید به هادی زمین متصل باشد. تمام قسمتهای فلزی که به مدارات اصلی و کمکی تعلق ندارند، باستی به هادی زمین متصل شوند.


سوار کردن چهار چوب تابلو، درب، پوششها، جداره ها و سایر قسمتهای یک واحد با پیچ و مهره و یا جوش برای تأمین تداوم الکتریکی قابل قبول می باشد. درب سلولهایی که در آنها تجهیزات نصب شده اند، باید با وسایل مطمئن به اسکلت متصل شوند.

بخش های فلزی اجزای خارج شونده که معمولاً زمین شده اند، باید بصورت زمین باقی بمانند. در ضمن این قسمتها باستی در وضعیت قطع و تا هنگامی که تمام مدارات کمکی قطع نشده اند به زمین متصل باشند. با توجه به تنش های حرارتی و مکانیکی ناشی از جریانهایی که این هادی ها حمل می کنند، باید از پیوستگی مدارات زمین اطمینان حاصل کرد.

در جاهاییکه اتصالات زمین باستی جریان کامل اتصال کوتاه سه فاز را حمل کنند ( برای مثال : حالتی که کلیدهای زمین بکار می روند ) ، این اتصالات ابعاد مناسبی باید داشته باشند.

توجه : جریانی که بین هادی زمین و نقطه اتصال کوتاه سه فاز مدار زمین ، توسط هادی ها حمل می شوند به مقدار قابل توجهی به نقطه خشی ایزوله شده و سیستمهای زمین بستگی دارد.

هر قسمت از مدار اصلی که بتواند از بقیه قسمتها جدا گردد باستی امکان زمین شدن داشته باشد.



Earthing system with equipotential bonding between HV/LV indoor switchboards and building services

## ۱۵- رعایت نکات ایمنی در کار با تابلوهای فشار ضعیف

قبل از شروع بکار سرویس و نگهداری و تعمیر تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط ، نکات ایمنی لازم را به دقت مطالعه نموده و آنها را بکار بگیرید. این نکات عبارتند از:

### ۱- مسئولیت

ضروری است که تمام افرادی که با نگهداری و تعمیر تابلوهای توزیع LV در ارتباط هستند ، حس مسئولیت پذیری داشته باشند. همچنین سازندگان باید تابلوها را ایمن طراحی نموده و کلیه اطلاعات لازم را در اختیار قرار فراهم نمایند.

### ۲- روش‌های تعمیر و نگهداری و ایمنی در کار

توصیه می شود که در تمام محوطه پستها و محلهای انجام کار ، بنابر نیاز و در طول عمر تابلوها یک سری از قواعد ایمنی بصورت مدون در معرض دید افراد قرار گیرد و بصورت مشخصی دنبال شود تا حدود دسترسی افراد و نوع و طرز نگهداری تابلوها بصورت مشخصی به اجرا درآید.

### ۳- تجهیزات خاموش کردن آتش

تمام افرادی که مسئولیت نگهداری تابلو های توزیع را بعهده دارند ، هنگام بروز آتش سوزی باید اطلاعات لازم را داشته باشند. نوع وسایل خاموش کن باید مناسب نوع تجهیزات تابلوها بوده و برای استفاده در پست خطری نداشته باشند. این وسایل باید با توجه به دستورات سازندگان تهیه و دارای برچسب راه اندازی و نگهداری باشند.

### ۴- کمکهای اولیه

کلیه افراد مرتبط با نگهداری تابلوهای توزیع LV ، آموزش‌های لازم برای برخورد با شخص برق گرفته را فراگرفته باشند و وسایل کمکهای اولیه در دسترس باشد. همچنین تلفن و آدرس تعدادی از نزدیکترین مراکز درمانی و بیمارستانها در دسترس باشند.

### ۵- برچسب‌ها و دستورالعمل‌ها

قواعد کار مربوطه در دسترس تمام افراد مسؤول ، روی سوییچ‌گیرها و تابلوها نصب و نحوه ی رفتار با شخص برق گرفته نمایش داده شود. همچنین حفاظت‌های تأسیسات در دسترس بوده و اخطارهای لازم مربوط به هر وسیله برای افراد و کارکنان بر روی تابلوها قابل مشاهده باشند. در صورت بوجود آمدن تغییرات در روند نگهداری و عملکرد سالم تابلوها ، این تغییرات روی هر تابلو درج گردد.

### ۶- دسترسی

تابلوها باید طوری طراحی و ساخته شوند که مانع از دسترسی افراد غیر مجاز گردد و نیز درجه حفاظت P I بر روی آن قابل دیدن باشد.

### ۷- اقدامات حفاظتی و عایقی قبل از شروع بکار

۱- قبل و بعد از بی برق شدن تابلو ، با یک نمایشگر ولتاژ مناسب ، ولتاژ خوانده شود.

۲- وقتی کلید جداکننده قطع می شود ، باید نشانگر روی OFF قرار گیرد و نقطه‌ی ایزوله شده مشخص باشد.

۳- قبل از اطمینان از بی برق شدن و دشارژ و زمین شدن هادی مورد نظر از تعمیر آن خودداری گردد.

۴-۷ از برقدار شدن تصادفی تابلوها جلوگیری شود.

۵-۷ به مدارات کنترل کلیدها ، ایترلاکها و جداسازی قطعات ، نباید اعتماد داشت و احتمال دوباره برقدارشدن مدار اصلی و یا کمکی در تابلوها مدنظر قرار گیرد.

۶-۷ تجهیزات تابلوها دارای منابع تغذیه متفاوت می باشند که با خط اصلی فرق می کند ( مانند هشدار دهنده ها ، ایترلاکها ، مدارات گرمaza ، روشنایی ، منابع باطری و سیستم PLC ) لذا هنگام بی برق کردن مدار اصلی و هنگامیکه کلید جداگشته ، حالت خاموش و قطع را نشان می دهد ، تمامی خطوط بی برق نیستند ، لذا برای جلوگیری از وقوع اشتباه باید پیامهای هشداردهنده ی مناسب نصب گردد. در ضمن باید از برقدارشدن معکوس ترانسفورماتورهای ولتاژ و یا بازشدن ثانویه ترانسفورماتورهای جریان جلوگیری کرد.

۷-۷ تمام سطوحی که در تابلو شامل هادیهای برقدار می باشد ، در حالت عادی باید قابل دسترسی نبوده و دریچه های حفاظتی بسته باشند.

۷-۸ رله ها نباید در مدارات کنترل عایقی ( ایترلاکها ، کلیدها و نظایر آنها ) بکار بروند تا از برقدار شدن اتفاقی جلوگیری گردد.

۷-۹ در صورت عدم وجود کلید زمین ( Earthing Switch ) در مورد زمین کردن با سیم این نکات رعایت شود:  
- تمامی فازها زمین گردند ، حتی اگر کار روی فاز دیگری صورت می گیرد.

- قبل از وصل کردن سیم زمین به فاز ، ابتدا سیم زمین به سیستم زمین وصل شود و پس از اینکه از صحت اتصال و محکم بودن آن اطمینان حاصل شد ، آن را به فاز متصل نمود.

- بعد از انجام کار سیم زمین ، ابتدا از هادی فاز جدا شده و سپس از سیستم زمین جدا گردد.

- سیم زمین به هیچ عنوان نباید برای سلولها یا قسمتهایی که در معرض هادی های برقدار فشار متوسط هستند بکار رود.

۸- جلوگیری از آلودگی

ورود بخار ، گرد و خاک ، جانوران موذی به داخل تابلو باعث عدم کارکرد صحیح و بوجود آمدن خطأ می شود. لذا در طول مدت تعمیر و نگهداری و یا موقع بازرسی برای جلوگیری از موارد ذکر شده ، اقدامات لازم باید صورت گیرد و پس از اتمام کار بازرسی نهایی صورت گرفته و از قفل بودن درب تابلوها اطمینان حاصل شود.

۹- انرژی ذخیره شده خازنی

تجهیزات الکتریکی مانند کابلها ، خازنها با توجه به ظرفیت خازنی آنها ، می توانند مقدار زیادی انرژی در خود ذخیره کنند ، بنابراین باید از نبود ولتاژ بر روی تجهیزات ، ناشی از تجمع بار خازنی مطمئن بود.

۱۰- آزمایشات

تمام تجهیزات باید قبل و بعد از بکارگیری آزمایش شوند و به صحت عملکرد قطعات ثابت و متحرک ، پاکیزگی و وضعیت داخلی ، وضعیت عایقی و توصیه های کارخانه سازنده توجه شود. همچنین آلودگی سطح عایقها ، وضعیت اتصالات ، عملکرد مکانیکی و روغن کاری قطعات ، وضعیت قفلها و وسائل حفاظتی بررسی گردد.

## ۱۱- دوره های تعمیر و نگهداری

به علت تنوع شرایط کاری ، محیطی ، امکانات پرسنلی و ابزار آلات در مورد هر تأسیسات به راحتی در این مورد نمی توان نظر داد. ولی کارخانه‌ی سازنده در هر مورد باید حداقل تکرار دوره نگهداری تابلوها را مشخص کند. این تکرار به عوامل زیادی وابسته است ، از جمله:

شرایطی که تابلو تحت آن کار می کند ، نوع کار تابلو ، برای تابلوهایی که مرتبًا در حال کار می باشند با توجه به نوع کار آنها ، به یک نگهداری معمولی (روتین) که بطور منظم تکرار می شود نیاز می باشد. فاصله بین دو نگهداری به تعداد عملکرد تجهیزات داخل تابلو در زمان مشخصی و نیز توصیه کارخانه سازنده بستگی دارد.

## ۱۲- نگهداری معمول (روتین)

اساس این عمل بر پایه بازرگانیهای منظم و آزمایش‌های مشخص در فواصل زمانی معین می باشد. آزمایشات برای صحت اتصالات ، روغن کاری ، تنظیم و آزمون عایقی صورت می گیرد.

## ۱۳- نگهداری و تعمیرات بعد از وقوع خطا در پست

بعد از وقوع اتصال کوتاه در پست ، تمام اجزای مرتبط و کلیه اتصالات و رله هایی که عمل کرده اند ، باید مورد آزمایش قرار گیرند.

## ۱۴- تهیه کارت مشخصه تابلو

توصیه می شود که کارت مشخصه‌ی تابلو ، حداقل دارای مشخصات زیر باشد:

### ۱۴-۱ مشخصات سازنده

### ۱۴-۲ لیست قطعات به تفکیک

۱۴-۳ جزیات مقادیر نامی فیوزها ، پایه فیوزها و تنظیم رله ها

۱۴-۴ جزیات نگهداری عملکرد و وضعیت موجود

۱۴-۵ توصیه های کارخانه سازنده ، شامل ماکریزم فواصل زمانی بین تعمیرات و نگهداری

۱۴-۶ ثبت و بررسی هر خطا در سیستم

## ۱۶- تمیزکاری ، سرویس و نگهداری تابلوهای LV

برای تمیزکاری و سرویس و نگهداری تابلوهای LV بایستی مواردی بدین شرح به مرحله‌ی اجرا درآید:

### ۱- پاکیزگی

برای عملکرد صحیح تجهیزات تابلو‌ها ، پاکیزگی و تهويه طبیعی یا اجباری ضروری است. قبل از برداشتن پوششها و دربها ، برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و یا قطعات شل شده ، احتیاط لازم بعمل آید. همچنین برای تمیزکردن داخل تابلوها ، وسیله مکشی مانند جاروبرقی توصیه می‌شود. در هر مرحله از تمیزکردن ، تابلو باید برق باشد. برای تمیزکردن قطعات روغنی از پارچه جیر و یا ابر پلاستیکی نو استفاده شود. تکه‌های پارچه کتان نباید استفاده شوند و پارچه‌های بکاررفته باید بدون پرز و از لحاظ شیمیایی تمیز باشند.

اگر از مواد حلال برای تمیز کردن استفاده می‌شود ، دقت شود تا برای تجهیزات تابلو مضر نباشد و از مواد آتش‌زا و یا سمی به هیچ عنوان استفاده نگردد و در طول مدت تمیزکردن ، دقت شود که بدون دلیل دربها باز نماند. بعد از انجام کار دربها بسته و از نظر ایمنی مرتب باشد. بدقت اینترلاکها کنترل شوند و مراقب برچسب‌ها و علایم نصب شده باشید تا خللی در وضعیت آنها ایجاد نشود.

### ۲- علامت گذاری پوششها و اتصالات

تمام پوششها ، خروجی کابلها و غیره قبل از جابجایی علامت گذاری شوند و نیز اتصالات باز شده و یا ایجاد شده که بصورت موقت برای آزمایش در نظر گرفته شده ، بدقت مشخص شود تا بعداً بصورت اول درآید.

### ۳- چگونگی اتصالات

صحت اتصالات و سالم بودن آنها باید مرتباً بازرگانی شوند و به هرگونه نشانه اضافه دما دقت شود. بعد از وقوع هر خطأ ، پیچ و مهره‌ها ، پین‌ها و قفلها و تمام وسایلی که از آنها جریان عبور می‌کند و اتصالات زمین باید بدقت بررسی شده و در صورت تغییر وضعیت ، دوباره بصورت اول برگردانده شوند. به سفت و محکم شدن یک پیچ اکتفا نشود ، زیرا ممکن است به علت درازی پیچ و یا گیرکردن در سوراخ کور ، بعضًا شل شود.

ظرفیت حمل جریان یک اتصال الکتریکی به فشار محل اتصال بستگی دارد. هنگام که اتصال ناشی از تعداد سیمه‌های زیادی است ، این اتصال مطابق توصیه کارخانه سازنده انجام گیرد. اتصالات آلومینیوم به آلومینیوم و یا مس با برنج به دقت زیادی نیاز دارد که باید دستورات لازم در هر مورد دقیقاً رعایت گردد. اتصالات قدرت قابل حرکت مثل دوشاخه ها و سوکت‌ها باید از لحاظ عملکرد ، پاکیزگی و هرگونه نشانه اضافه دما بازرگانی گردد. استفاده از عکس برداری به روش ترمومویژن می‌تواند کمک مؤثری در تشخیص اتصالاتی که اضافه دما دارند ایفا کند. اتصالات قابل انعطاف بافته شده باید از لحاظ ساییدگی و از دست دادن قابلیت انعطاف بازرگانی شده و در صورت لزوم تعویض گردد.

### ۴- نگهداری عایقی و آزمون عایقه

بازرگانی دوره‌ای از نکاتی است که بایستی همواره مدنظر باشند.

### ۱- عایق‌های جامد

عایق‌های چینی و سایر عایق‌های جامد از لحاظ ترک خوردنگی و یا سایر اثرات مکانیکی باید بازرگانی گردد. بعد از وقوع هر خطأ یا هر تعمیر و یا هر وقت که به کیفیت عایق شک گردد ، تست مقاومت عایقی باید انجام شود.

قبل از آزمایش ، عایق باید تمیز و خشک باشد. ولتاژ آزمایش با توجه به ولتاژ نامی تجهیزات انتخاب می گردد. جدول ۶ ر این مقادیر را نشان می دهد.

ولتاژ نامی تجهیزات مورد آزمایش ( rms ) KV	ولتاژ آزمایش توصیه شده برای تست مقاومت عایقی ( به زمین و بین دو فاز ) ( dc ) KV
۱	تا ۱
۲	۱ تا ۳/۶
۵	۳/۶ تا ۳۶

جدول ۶

مقاومت عایقی سیم های نازک ( باسطح مقطع کم ) ، مدارات روشنایی و مدارات فرمان با ولتاژ DC کمتر از ۵۰۰ ولت اندازه گیری می شود.

توجه: بعد از تست مقاومت عایقی ، عایق ها باید به زمین مناسب اتصال و دشارژ شوند.

#### ۵- ایمنی پیوستگی زمین و نگهداری آن

تمام اجزای فلزی باید مطابق استاندارد زمین شوند و دقت شود که اتصالات مکانیکی و پیچ و مهره ها در محل اتصال سالم باشند. در طول مدت نگهداری توجه شود تا پیچ و مهره ها و ایترلاکهای مرتبط به خوبی عمل کنند.

#### ۶- دریچه های حفاظتی و وسایل قفل کننده

عملکرد صحیح مجموعه های مکانیکی بازرگی شود و پیچ و مهره ها سفت و سایر قسمتها بطور آزادانه حرکت کنند. بجز مواردی که در توصیه های کارخانه ای سازنده آمده است ، یاتاقانها ، شفت ها و سایر قسمتها لازم به مقدار کم روغن کاری شوند.

#### ۷- ایترلاکها

هنگام امتحان ایترلاک ، احتیاط لازم برای جلوگیری از خطر ، برای دستگاه و اشخاص انجام شود تا از حوادث ناخواسته جلوگیری گردد. علت استفاده از ایترلاک ، اطمینان از عملکرد مشخص شده برای دستگاه است و اینکه اپراتور نتواند حالتی بوجود آورد که دستگاه برای آن طراحی نشده است و یا دستگاه هنگامی که برای شخص خطر

به بار می آورد ، عمل نکند. این حالت معمولاً شروع بکار وسیله ، خاموش کردن ، کلیدزنی و اجازه دسترسی می باشد.

### ۱-۱ نگهداری سیستم ایترلاک

شخص مسئول نگهداری باید ، ماهیت و هدف استفاده از ایترلاک و جزیيات و تجربه کار مربوطه را داشته باشد. دفترچه نصب و راه اندازی و نگهداری کارخانه بعنوان مرجع باید در دسترس باشد. با توجه به نوع نصب ایترلاک ، این توصیه ها قابل استفاده است:

#### ۱-۱-۱ توصیه ها از لحاظ مکانیکی

- پیچ ها ، اهرمها ، فنرها ، کشوها ، قفل و بست ها باید تمیز شده و بعد کافی روغن کاری شوند تا عملکرد صحیح داشته باشند.

- هر نشانه ای از پوسیدگی به دقت بررسی و در صورت لزوم قطعه معیوب تعویض شود.

- تمام اجزای ثابت مانند پیچ و مهره ها ، پیچ تنظیم ، پین ها و اشپیل ها باید بازرسی گردد.

#### ۱-۱-۲ توصیه ها از لحاظ الکتریکی

- مدارات سیم بندی و ترمینالها کنترل شده و قسمتهای معیوب تعویض و یا تعمیر گردد.

- تست مقاومت عایقی روی مدارات کنترل انجام شود.

#### ۱-۲ آزمایش نحوه عملکرد

بعد از بی باری شینه ها و فیدرها ، عملکرد تمام ایترلاکها باید بررسی شود. این آزمایشات می بایست هم در جهت عملکرد و هم در جهت عدم عملکرد ایترلاک ترتیب داده شود تا هم از کار صحیح سیستم اطمینان حاصل شود و هم نسبت به جلوگیری از خطر در موقع لزوم ، مطمئن شد.

#### ۱-۳ تهویه

وسایل تهویه باید بررسی شده و اطمینان حاصل شود که جریان هوا مسدود نمی شود.

#### ۱-۴ تجهیزات گرمaza و روشنایی

این وسایل نیز باید به دقت بازرسی گردد و چراغ روشنایی داخل تابلو و عملکرد کلید فشاری متصل به درب و نیز گرمکن داخل تابلو و ترمومتر و کلید آن مورد بازرسی قرار گیرند.

#### ۱-۵ ابزار آزمایش ها

این ابزار نیز در دوره های منظم باید بازرسی شوند.

#### ۱-۶ اتمام سرویس و نگهداری

تجهیزات باید عملکرد صحیح داشته و به دقت تنظیم شوند. همچنین باید از شل بودن قطعات ، سیم های اضافی و ... مطمئن بود. تمام پوششها ، وسایل اندازه گیری ، رله ها بصورت کاملاً ایمن در جای خود باشند و در صورت بازماندن درب دستگاه ، حفاظت بیشتری از آن محوطه بعمل آید.

## ۱۷- عیب یابی ، روشهای تشخیص عیب و تعمیر جزئی تابلوهای LV و MV

در این قسمت با استفاده از تست های دوره ای ، عکسبرداری انجام شده ترمومویژن از اجزای مهم تابلوها و بازرسی ها ، تعمیر جزئی اجزای داخلی بکار رفته در تابلوهای توزیع LV و MV مورد بررسی قرار می گیرد. باید دقت شود که توصیه های کارخانه سازنده در هر مورد مدنظر قرار گیرد.

### ۱- شینه ها و محفظه های مخصوص آنها

ابتدا نگهدارنده ها شامل اتصالات و بست ها ، سرکابلها ، کابلشوها و نیز محفظه ها را تمیز و مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که اتصالات شل شده باشند ، آنها را محکم کنید.

### ۲- کلیدهای جداکننده با فیوز و بدون فیوز

قبل از انجام هر عملی روی تابلوها لازم است تا از بی برق شدن مدار کمکی و اصلی ( ورودی و خروجی ) اطمینان حاصل شود. با توجه به تنوع طرحهای کارخانجات مختلف ، رعایت این نکات لازم است.

### ۱- تنظیم فواصل هادیها و کنتاکت ها

هنگام بازرسی از کلید ، فواصل و عایق های تمام قطب ها را توسط آزمایش دی الکتریک امتحان کنید ، سپس قطب ها را مطابق دستور شرکت سازنده تنظیم و رگلاژ نمایید.

### ۲- عملکرد مکانیکی

مکانیزم عملکرد کلید ، ایترلاک ها ، قفل ها و نشانگر وضعیت کنتاکت ها ( وضعیت کلید ) را دقیقاً مورد بازرسی و کنترل قرار دهید ، در صورت عدم عملکرد صحیح آنها ، نسبت به تنظیم ، تعمیر و یا تعویض قطعات معیوب اقدام کنید.

### ۳- کنتاکت های اصلی و کمکی

کنتاکت های اصلی و کمکی را از نظر فرسودگی ، اضافه دما و تغییر شکل بدقت بازدید کنید و کلید را در وضعیت بسته قرار دهید و بوسیله میکرو اهم متر مقاومت دوسر هر قطب کلید را اندازه بگیرید ، در صورتی که کلید کاملاً بسته باشد و مقدار مقاومت قطب های کلید بیش تر از ۱۰۰ میکرو اهم بود بایستی کنتاکت های معیوب تعویض شوند. اضافه دمایی که سبب خرابی کنتاکتها می شود ، ممکن است در اثر بدی تهویه ، اضافه بار ، شل بودن اتصالات و کافی نبودن نیروی کنتاکت ها و ... باشد.

توجه: سرویس نمودن کلیدهای جداکننده ، تیغه های زمین و کلیدهای قابل قطع زیر بار و همچنین مکانیزم آنها حداقل هر سه سال یکبار لازم است.

### ۴- کلیدهای قدرت

قبل از هرگونه تعمیر کلیدهای قدرت ، این توصیه ها بایستی مدنظر قرار گیرد.

الف\_ قبل از شروع بکار تعمیر کلید ، ابتدا کلید را قطع کنید و فیوزهای مدارات اصلی و کمکی را بردارید.

ب\_ برای کلیدهایی که فنر مکانیزم قطع و وصل آنها با موتور شارژ می شوند ، ابتدا منبع تغذیه موتور جدا شود.

ج\_ برای کلیدهایی که مکانیزم فنری دارند ، فنر باید دشارژ شده و منبع تغذیه موتور قطع شود.

د\_ فیورهای مدارات کنترل را باز کنید.

ه\_ هر پوشش دریچه حفاظتی برقدار یا دارای کنتاکت برقدار باید بسته و قفل شو

برای حصول اطمینان از این امر باید در فواصل زمانی مشخص کلیدها باز و بسته شوند و برای قطع بهتر است از رله های حفاظتی مربوط به کلید مورد نظر استفاده شود. در صورت مشاهده هرگونه نقص در عملکرد کلید ، با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده ، نقص برطرف شود.

### ۲-۳ بازرسی ظاهری

بطور کلی هر بوی بد ناشی از اضافه دما ، نشت روغن در کلیدهای روغنی ، نشت گاز در کلیدهای SF<sub>6</sub> ، صدای ناشی از شل بودن قطعات بایستی مورد توجه و بازرسی قرار گیرد. عایق های بیرونی ، مکانیزم قطع ، اتصال زمین و سایر قسمتهای قابل دید ، در صورت وجود وضعیت نامعمول مورد بازرسی قرارگیرد و توجه شود که تمامی کن tact ها با هم باز و بسته شوند.

### ۳-۳ پیاده کردن اجزای داخلی به منظور بازرسی و تعمیر

عملیات بازرسی ، تعمیر و نگهداری کلید به این شرح است:

#### ۱-۳-۳ تابلو و محفظه کلید قدرت

هر تغییر شکل ظاهری ناشی از زنگ زدگی ، خوردگی و قوس الکتریکی بایستی مورد بررسی قرارگیرد و نسبت به رفع آن اقدام شود.

#### ۲-۳-۳ مکانیزم قطع و وصل کلید

- مکانیزم قطع : این قسمت باید تمیز و آزمایش شود و قطعات فرسوده تعویض گردد. سپس روغن کاری به مقدار خیلی کم و با توجه به توصیه های کارخانه سازنده صورت گیرد.

- مکانیزم بستن : این قسمت نیز باید تمیز و آزمایش شود و قطعات فرسوده تعویض گردد و قسمتهای لازم مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده روغن کاری شده و اضافات آن پاک گردد.

در کلیدهای قدرتی که با فنر باز و بسته می شوند ، فنرها ، گیره ها ، چرخ دنده ها ، مفصلها ، رابط های پلاستیکی دقیقاً مورد کنترل و بازرسی قرارگیرند. در صورت مشاهده هر نقص نسبت به رفع آن اقدام شود و اگر فنر با موتور شارژ می شود ، موتور و اتصالات بررسی و کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیب و نقص ، نسبت به رفع آن اقدام شود.

#### ۳-۳-۳ کن tact قوس اصلی

پس از بازکردن کن tact ها ، در صورت مشاهده هرگونه تغییر رنگ یا سوختگی در کن tact ها در اثر افزایش دما ، جرقه و یا خراب شدن به هر علت دیگر و مشاهده هرگونه نقص در فنرهای برگرداننده هی کن tact ها ، کن tact ها و فنر های برگرداننده هی آن را تعویض کنید.

#### ۴-۳-۳ وسایل کنترل جرقه و دیواره های محوطه جرقه

این قسمت باید بازرسی و تمیز شود و در صورت معیوب شدن تعویض گردد.

#### ۵-۳-۳ کن tact های کمکی ، اینترلاکها و وسایل نمایشگر

کن tact های کمکی باید تمیز و سالم نگهداری شوند ، زیرا عملکرد سایر قسمتهای از جمله لوازم حفاظتی به درست عمل کردن وسایل این قسمت بستگی دارد. همچنین اینترلاکها و وسایل قفل کننده بایستی دقیقاً کنترل و

بررسی گردد. در صورت مشاهده هرگونه نقص نسبت به رفع آنها اقدام و قطعات فرسوده تعویض شوند.

#### ۴- کلید قدرت SF6

کلیدهای SF6 هر سه سال یکبار بسته به کیفیت طرح کلید ، تعداد دفعات عملکرد ، سطح اتصال کوتاه در محل نصب ، تحت سرویس و نگهداری و تعمیر قرار می گیرند. این دوره زمانی ممکن است بر حسب ضرورت تغییر کند ، اما در هر صورت نباید بیش از ۵ سال طول بکشد. مبنای تعمیر و نگهداری این نوع کلید قدرت بر توصیه کارخانه سازنده است.

#### ۵- کلید قدرت خلاء

کپسول خلاء این نوع کلیدها بصورت محفظه‌ی بسته و کاملاً آب بندی بوده ، لذا تعمیر و نگهداری محفظه‌ی قطع و وصل غیر ممکن است و اندازه گیری فرسایش کنتاکت‌ها و صحت عملکرد آنها توسط روشی که کارخانه سازنده توصیه کرده است ، باید انجام گیرد.

#### ۶- کلید فیوز و فیوز

ممکن است در اثر انتخاب نامناسب فیوز ، اضافه بار فیدر و شل بودن اتصالات ، اضافه دما ایجاد شده و سبب خرابی فیوز و پایه فیوز شود. حداقل سالی یکبار فیوز و کلید یا پایه‌ی مربوط به فیوز را مورد کنترل و بازررسی قرار داد و در صورت مشاهده هرگونه عیب ، نسبت به رفع آن اقدام گردد.

#### ۷- کنتاکتورها ی قدرت و کمکی

عملکرد و مکانیزم باز و بسته شدن کنتاکتور بایستی مورد بازدید و کنترل قرار گیرد. همچنین فرسودگی فنرها ، کنتاکت‌ها و عایق‌های کنتاکتورها را به دقت مورد بررسی قرار دهید. اضافه دمای ناشی از اضافه بار ، شل بودن کنتاکت‌ها و یا بد قرارگرفتن و کم بودن نیروی بین سطح کنتاکت‌ها و قوس الکتریکی ناشی از قطع و وصل بارهای سنگین توسط کنتاکتور سبب معیوب شدن کنتاکت‌ها و فرسودگی عایق کنتاکتور شود لذا در صورت مشاهده هرگونه نقص و عیب ، نسبت به تعویض قطعات فرسوده اقدام شود.

توجه : هرگز به کنتاکت‌ها سمباده نزند زیرا پوشش مقاوم در برابر قوس الکتریکی که روی کنتاکت‌ها قرار دارد از بین رفته و سبب جوش خوردن تیغه‌های متحرک به تیغه‌های ثابت کنتاکت‌ها می‌شود. در صورت لزوم کنتاکت‌ها را با کنتاکت شور تمیز کنید.

#### ۸- رله‌ها

رله‌های زمانی و حفاظتی مورد استفاده در تابلوها ای توزیع ، باید مطابق برنامه‌ی تعمیر و نگهداری مورد کنترل و بازررسی قرارگیرند و در صورت لزوم نسبت به تنظیم آنها اقدام شود. همچنین در صورت مشاهده هرگونه نقص و عیب در دستگاه رله ، نسبت به تعویض آن اقدام گردد.

#### ۹- ترانسفورماتورهای حفاظتی ، اندازه گیری و کنترل

#### ۱۰- ترانسفورماتور جریان

ابتدا باید از بی برقی ترانسفورماتور جریان و دشارژ آن اطمینان حاصل کرد. هنگام تعمیر و نگهداری ترانسفورماتور جریان ، بایستی دقت شود تا زمانی که سیم پیچ اولیه آن تحت ولتاژ است ، اتصال ثانویه آن باز

نشود ، زیرا امکان انفجار آن و صدمات جانی و مالی وجود دارد. بنابراین هنگام تعویض وسایل اندازه گیری و رله های حفاظتی ابتدا ثانویه ترانس جریان را اتصال کوتاه کرده و بعد از نصب و اتصال وسایل اندازه گیری و یا رله های حفاظتی به ترانس جریان ، اتصال کوتاه را از ثانویه باز کنید. هنگام تعمیر و سرویس ترانس جریان ، بدنه ترانس را تمیز و از لحاظ آسیب دیدگی مورد بررسی قرار دهید. در صورت مشاهده هرگونه نقص و عیب ، نسبت به رفع عیب و یا تعویض آن اقدام شود. هنگام تعمیر و نگهداری ترانس جریان و یا تعویض آن ، تست مقاومت عایقی و تست اتصال سیم پیچی ثانویه باید صورت گیرد.

## ۹- ترانسفورماتور جریان و کنترل

ابتدا باید از بی برقی ترانس و عایق بودن و دشارژ آن مطمئن شد و قبل از انجام کار آن را زمین کرد و دقت گردد تا بطور سهولی ثانویه برقدار نشود. بدنه ترانس را تمیز و از لحاظ آسیب دیدگی مورد بررسی قرار دهید. در صورت مشاهده هرگونه نقص و عیب ، نسبت به رفع عیب و یا تعویض آن اقدام شود.

## ۱۰- محفظه کابل ها و ترمینال ها

این قسمت باید از لحاظ ایمنی و سالم بودن مورد بازرگاری قرار گیرد و اتصال زمین آن مورد آزمون قرار گیرد ، همچنین سرکابل های روغنی بایستی از لحاظ نشت روغن مورد بازرگاری قرار گرفته تا وضعیت عایقی مطلوبی داشته باشند و از رطوبت دور باشند. محل اتصال کابلها به شینه ها بایستی بدقت مورد بررسی قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه نقص نسبت به رفع آن اقدام شود.

## ۱۱- وسایل نمایشگر

وسایل اندازه گیری مانند آمپر مترها ، ولتمترها ، کنتورها و نظایر آنها با توجه به دستورالعمل سازندگان آنها مورد تنظیم و تعمیر قرار گیرند. این وسایل در دوره های زمانی مشخصی احتیاج به کالیبره کردن دارند ، که این دوره به دستورالعمل سازندگه ، وضعیت نصب و ... بستگی دارد که در هر صورت از یک سال نباید بیشتر شود.

## ۱۲- اتصال زمین تابلو

از شینه ارت و وضعیت اتصال انشعاب ها بازدید بعمل آید و اتصال سیم ارت از دربها به چهار چوب تابلو کنترل شود. همچنین اتصال سیم زمین از سیستم ارتینگ به شینه ارت مورد بازرگاری قرار گیرد و از نظر مقدار اهم مورد آزمون قرار گیرد.

## ۱۸- منابع و مأخذ

- ۱- نشریه IEC شماره ۱۴۴ : درجات حفاظتی برای تابلوهای فشار ضعیف و تجهیزات داخلی آن
- ۲- نشریه IEC شماره ۵۲۹ : طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای محفظه‌ها
- ۳- نشریه IEC شماره ۲۹۸ : تابلوهای قدرت و فرمان فشارقوی
- ۴- نشریه IEC شماره ۴۳۹ : تابلوهای قدرت و فرمان فشار ضعیف سوار شده در کارخانه
- ۵- نشریه IEC شماره ۹۴۷ : کلیدهای قدرت فشار ضعیف
- ۶- نشریه BS شماره ۵۴۹۳ : پوشش حفاظتی برای تجهیزات آهنی و فولادی در مقابل زنگ زدگی
- ۷- نشریه ANSI شماره A159-۱ : روش‌های زیرسازی قبل از زنگ کاری
- ۸- استاندارد ۱۹۲۸ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : تابلوهای فرمان و کترل فشار ضعیف سوار شده در کارخانه
- ۹- استاندارد ۱۹۲۹ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : تابلوهای فرمان و کترل فشار ضعیف سوار شده در کارخانه (مقررات مخصوص برای سیستم مجرای شینه‌کشی)

ABB, Switchgear Manual, 12th edition – ۱۰

0912 386 85 27 : همراه محمد حیدری

Email: mheidarimohammad@gmail.com